


相模川水系における水質事故の発生状況

「相模川水系」水質事故発生状況比較図

■ H20年度
■ H21年度



平成21年度 相模川水系水質事故マップ(上半期)



件数	発生日	水系	河川名	住所	市区町村	原因	対策
1	H21.6.8	相模川	小沢川	神奈川県愛甲郡愛川町角田1030	愛川町	油類の流出	無
2	H21.6.12	相模川	恩曾川	神奈川県厚木市温水208	厚木市	油類の流出	無
3	H21.6.15	相模川	目久尻川	神奈川県高座郡寒川町宮山3116	寒川町	油類の流出	有
4	H21.6.24	相模川	中津川	神奈川県愛甲郡愛川町中津4185-4	愛川町	油類の流出	無
5	H21.7.3	相模川	小鮎川	神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3446	清川村	河川の着色	無
6	H21.7.6	相模川	水路	神奈川県愛甲郡愛川町中津4036-11	愛川町	発泡	無
7	H21.7.8	相模川	水路	神奈川県海老名市中野地先	海老名市	白濁	無
8	H21.7.21	相模川	中津川	神奈川県愛甲郡愛川町半原6385	愛川町	油類の流出	有
9	H21.7.27	相模川	中津川	神奈川県愛甲郡愛川町角田574	愛川町	その他	無
10	H21.7.28	相模川	小鮎川	神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷	清川村	その他	有
11	H21.8.10	相模川	相模川	神奈川県厚木市元町	厚木市	仮設トイレ流出(31基)	有
12	H21.8.13	相模川	相模川	神奈川県平塚市札場町	平塚市	油類の流出	有
13	H21.8.20	相模川	鶴川	山梨県上野原市桐原13880	上野原町	油類の流出	有
14	H21.9.1	相模川	小鮎川	神奈川県厚木市中荻野805	厚木市	魚のへい死	無
15	H21.9.4	相模川	小出川	神奈川県高座郡寒川町岡田388	寒川町	油類の流出	有
16	H21.9.18	相模川	水路	神奈川県海老名市河原口1320	海老名市	油類の流出	有