

## 平成27年度 水質事故発生状況(1/2)

| 番号                                 | 河川名               | 発生年月日<br>(原因)       | 発生(発見)場所                                  | 水質事故の概要                                     | 対応策の概要   | 備考(利水者への<br>影響・収束日) |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---|---|--|---------------------|
| 1                                  | 西谷田川              | H27.06.29<br>(交通事故) | 茨城県つくば市<br>上里地先                           | 交通事故により、5tトラックから<br>軽油約80ℓが流出し河川に流<br>れ出た。  | つくば市消防及び土浦土木がオ<br>イルフェンス・オイルマットにより<br>回収作業を行った。                      | 影響なし<br>「07/02」     |
| 2                                  | 利根川               | H27.7.27<br>(機器故障)  | 布川水質自動観<br>測所(利根川右岸<br>77.0mk)            | 水質自動観測装置がシアンを<br>検出。<br>※ 観測機器の異常による誤<br>報。 | 機器の点検補修を実施   | 影響なし<br>「7/27収束」    |
| 3                                  | 水路<br>(農業用水<br>路) | H27.07.31<br>(不明)   | 千葉県香取市<br>利根川右岸41.5k<br>付近(飯島第二樋<br>管)    | 樋管川裏水路に油膜が確認さ<br>れた。                        | 許可工物物管理者(香取市)が<br>オイルフェンス・オイルマットによ<br>り回収作業を行った。                     | 影響なし<br>「08/06」     |
| 4                                  | 北浦川<br>(支川)       | H27.09.15<br>(自然現象) | 茨城県取手市<br>小貝川右岸0.75k<br>付近(北浦川水<br>門)     | 北浦川水門付近で大型の魚(ハ<br>クレン)が相当数斃死した。             | 北浦川の河道内を竜ヶ崎土木、<br>北浦川水門付近を取手出張所<br>において魚回収作業を行った。<br>※回収作業は09/19で終了。 | 影響なし<br>「09/24」     |
| 5                                  | 小堀川<br>(支川)       | H27.09.24<br>(不明)   | 千葉県香取市<br>利根川右岸31.0k<br>付近(一之分目用<br>排水機場) | 小堀川と接続する一之分目用<br>排水機場周辺で油膜らしき物が<br>確認された。   | 香取土木事務所周辺調査及<br>びオイルフェンス・オイルマットに<br>より回収作業を行った。                      | 影響なし<br>「10/16」     |
| 6                                  | 水路<br>(道路側<br>溝)  | H27.12.03<br>(交通事故) | 茨城県取手市小<br>浮気地先                           | トラックの故障により、車輛から<br>軽油が道路側溝に流出した。            | 取手市消防がオイルマットによ<br>り回収作業を行った。   | 影響なし<br>「12/15」     |
| 7                                  | 遠山川<br>(四次支<br>川) | H27.12.08<br>(不法投棄) | 茨城県牛久市東<br>山地先                            | 不法投棄されたバイクからオイ<br>ルが流出した。                   | 牛久市がオイルマットによる油<br>回収及び不法投棄されたバイク<br>を回収した。                           | 影響なし<br>「12/14」     |
| ※ No. 2については、観測機器の異常のため、水質事故扱いしない。 |                   |                     |   |   |  |                     |

## 平成27年度 水質事故発生状況(2/2)

| 事故概要別    |        | 件数 | 発見報告から収束まで     |
|----------|--------|----|----------------|
| 魚の浮上（斃死） |        | 1  | 10日            |
| 油類・他の流出  | 不明     | 2  | 平均15日（7日、23日）  |
|          | 交通事故・他 | 2  | 平均8.5日（4日、13日） |
|          | 流域内工場等 | 0  | —              |
|          | 不法投棄関連 | 1  | 7日             |
| 合計       |        | 6  |                |

### 利根川下流管内・水質事故発生状況

