

記者発表資料

中部横断自動車道(下部温泉早川IC~六郷IC)

醍醐山トンネル監査路におけるコンクリート片の落下について  
(第2報)

- 中部横断自動車道(下部温泉早川IC~六郷IC) 醍醐山トンネル管理用の通路において、コンクリート片が落下する事象が発生したことを踏まえ、9月30日21時より、下部温泉早川ICから中富IC間において通行止めを行い、緊急点検を実施しています。
- 緊急点検において、コンクリートの打ち継ぎ目(全246箇所)について点検した結果、約6割の144箇所で浮きが確認され、浮きに対して叩き落としの応急措置を実施しました。
- 安全性確保の判断にあたり、詳細な調査が必要であるため、上記区間については引き続き通行止めとさせていただきます。
- なお、開通済の中部横断自動車道(下部温泉早川IC~六郷IC)の他の3トンネル(一色、城山、鴨狩津向)についても、現時点でコンクリート片落下などの事象は確認されていませんが、念のために、近日中に夜間通行止めを行い、同様のコンクリートの浮きに関する緊急点検を行う予定です。
- 周辺地域の道路をご利用される皆様には引き続きご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、山梨県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所

副所長 松澤 尚利 (まつざわ なおとし)

計画課長 香田 晃宏 (こうだ あきひろ)


道路管理第二課長 野口 勉 (のぐち つとむ)

電話 : 055-252-5491 (代表)

FAX : 055-252-0801

# 醍醐山トンネル監査路におけるコンクリート片の落下について

## 位置図




## 作業状況

作業状況①



作業状況②



コンクリート打ち継ぎ目 (応急措置後)



叩き落としたコンクリート片

