



# 国土交通省 関東地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau

平成22年6月15日（火）  
国土交通省関東地方整備局  
下館河川事務所

## 記者発表資料

平成22年6月7日発生の水質事故状況について（収束）

平成22年6月7日（月）鬼怒川岡本頭首工の取水口付近で確認された油膜について、国土交通省下館河川事務所は、県及び市町と連携して、油類の回収に努めていましたが、6月15日に油類の回収が終了し、オイルフェンスを撤去しました。

### 1. 水質事故概要

平成22年6月7日（月）10:04、鬼怒水道事務所で油が検知されました。鬼怒川岡本頭首工の取水口付近で油が確認されました。

国土交通省下館河川事務所は、油類の回収が完了し、オイルフェンスを撤去したことから14:00に「注意体制」を解除しました。

### 2. 措置状況

国土交通省下館河川事務所にてオイルフェンス撤去11:20に完了。

### 3. 今後の対応

注意体制を解除しますが、引き続き、通常の巡視にて現地状況の確認を行っていきます。

※\_\_\_\_\_：は前回まで発表からの変更点・追加点

### 発表記者クラブ

栃木県政記者クラブ  
竹芝記者クラブ

茨城県政記者クラブ  
神奈川建設記者会

### 問い合わせ先

〒308-0841 茨城県筑西市二木成1753番地  
国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所  
電話 0296-25-2161（代表）

工事品質管理官 : たざき かずひこ 田崎 和彦 内線302

管理課長 : ほどはら ゆうじ 程原 雄二 内線331