

一級河川板倉川 河川改修事業

位置図



一級河川 板倉川

板倉川及び海老瀬川本川の河道改修、調節池及び邑楽東部第二排水機場の増強(4.33-20.0m³/s)による治水安全度の向上を図り流域内の浸水被害の軽減に努める。



急激な増水による浸水状況(H14.7)

・浸水実績

【参考】板倉川流域洪水実績

・低地部の水田等湛水被害

S57.9 台風18号

S61.8 台風10号

H 3.8 台風12号

H10.8 豪雨

H10.9 台風5号

H14.7 台風6号

