


参考図-8(4) ボーリング柱状図(H16-2)



(注) 1. 試料採取方法の記号

- ① シンウォールサンブラーによる試料
- ② デニソンサンブラーによる試料
- ③ 貫入試験器による試料
- ④ サンドサンブラーによる試料
- ⑤ コア試料

2. 試料採取深度と採取比

3.20	3.20-3.70は試料採取深度(m)
3.70	

3. 原位置試験名の記号

- Ⓔ 電気検層
- Ⓕ P波速度検層
- Ⓖ S波速度検層
- Ⓖ ガス・ソノトグラフ検層
- Ⓒ キャリハート検層
- Ⓓ 密度検層
- Ⓔ 温度検層
- Ⓕ ルジオン試験
- Ⓖ 現場透水試験
- Ⓖ 孔内水平載荷試験