

# さぼう早川

平成26(2014)年

10月発行

(vol. 83)

発行・連絡先／国土交通省関東地方整備局 富士川砂防事務所 早川出張所

〒409-2713 南巨摩郡早川町保1227 TEL0556-45-2319

<http://www.ktr.mlit.go.jp/fujikawa/> (Eメール) fujikawa@ktr.mlit.go.jp

## 広島市安佐南区八木付近の災害発生直後の状況

国土交通省



# 防災意識・危機意識の向上について

広島県では、八月十九日夜から二十日明け方にかけて、日本海に停滞する前線に向かい暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態が非常に不安定となり、広島市を中心に猛烈な雨が降りました。

広島市安佐北区三入では、

一時間降水量101.1ミリ

三時間降水量217.5ミリ

二十四時間降水量257.0ミリを観測し、

広島市の百六十六箇所において土砂災害が発生する大災害となりました。

これを踏まえ、国土交通省では、住民の防災意識・危機意識の向上のため、県を通じ、市町村から土砂災害警戒区域周辺や土砂災害特別警戒区域に居住している住民に対し、危険箇所・警戒区域・避難経路の情報を改めて周知するよう要請しています。

今後、役場からの情報を確認して頂き、いざという時に備えて下さい。

また、大雨等の際には、雨量状況や土砂災害警戒情報等に注意し、危険だと感じたら、自主的に避難する等、早めに避難して下さい。

### 土砂災害警戒区域

急傾斜地や土石流、地すべりが発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険区域の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

### 土砂災害特別警戒区域

急傾斜地崩壊や土石流、地すべりが発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、特定の開発行為に対する許可制や、建築物の構造規制等が行われます。

