

第3回 埼玉県中央地域渋滞ボトルネック検討WG

資料

平成28年2月22日

目 次

1. 前回WGまでの流れ	P02
①.前回WGまでの検討状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P03
②.前回WGにおける主な指摘事項とその対応・・・・・・・・・・・・	P04
2. 埼玉県中央地域の渋滞対策の方向性	P05
①.埼玉県中央地域の交通状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P06
②.埼玉県中央地域の渋滞要因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10
③.南北方向の渋滞要因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13
④.埼玉中央地域における交通状況(まとめ)・・・・・・・・・・・・	P14
⑤.埼玉中央地域における渋滞対策(案)・優先して取り組むべき区間(案)・・・	P15

1.前回WGまでの流れ

① 前回WGまでの検討状況

【第1回(H26.7.30)】

埼玉中央地域の交通状況、各主要路線の状況を概括

国道16号、17号等の主要な幹線道路において主要渋滞箇所が存在。



【第2回(H27.6.1)】

南北方向、東西方向の詳細な交通状況や
交通特性を分析するとともに、関連道路事業を確認

南北方向の交通状況、交通特性、関連事業の確認

国道17号の特にバイパス開通済区間(バイパス未開通区間では現道)が長距離トリップを担い、容量不足に伴う渋滞が発生。
上尾道路Ⅰ期が平成27年度開通予定であるが、圏央道を端末とし、南北方向の長距離トリップ対策としては限定的。

東西方向の交通状況、交通特性、関連事業の確認

国道16号、国道463号において、道路線形や交差点連担、沿道施設の集積等に伴う速度低下、容量不足に伴う渋滞が発生。
平成27年10月末に圏央道が関越道～東北道間まで開通し、一部交通が転換することにより渋滞緩和が期待。

② 前回WGにおける主な指摘事項とその対応

主な指摘事項	対応方針
①長トリップ交通に占める大型混入率やODの確認ができると良い。	・現況再現の推計結果から首都高速大宮線の利用状況を整理 ・長距離トリップのOD特性を整理
②長いトリップの交通が、市道等に流れ込んでいる。東西方向は圏央道である程度カバーできると考えられるが、南北方向の長トリップ交通は何とかしなければならないと思う。	
③首都高速大宮線が適切に使われているかも考慮すべきではないか。	
④容量不足が、渋滞の主な要因であることは間違いないが、集中する時間帯なども考慮すべきではないか。また、対策の検討にあたっては、長トリップ交通の対策のみでなく、中短トリップ交通に対する検討も進めるべき。	・局所的対策(中距離、短距離トリップ)については、移動性(モビリティ)向上委員会で検討
⑤現在事業中箇所については、ネットワーク対策なのか、局所対策なのかを整理すべき。 その上で、対策実施に伴う様々な影響についても、整理した方が良い。	

2.埼玉県中央地域の渋滞対策の方向性

①-1 埼玉県中央地域の交通状況【交通量・混雑度・速度】

第2回WG (H27.6.1)
資料より作成

- 南北方向では国道17号、東西方向では国道16号で交通量が多く、混雑度も1.75を超える区間が連続している。
- 国道17号は、平均旅行速度が低い区間が連続しており、慢性的な渋滞が発生している。
- 国道16号は、平均旅行速度が20km/h未満となっている区間は少なく、局所的に速度低下が発生している。

【H22道路交通センサス交通量】



凡例 線色 (H22センサス日交通量(台/日))
80,000台/日以上
50,000台/日以上
30,000台/日以上
30,000台/日未満

線幅(車線数)
6車線
4車線
2車線
埼玉県中央地域

【混雑度】



凡例 線色 (混雑度=日交通量/設計基準交通量)
1.75以上
1.25以上
1.00以上
1.00未満

線幅(車線数)
6車線
4車線
2車線
埼玉県中央地域

【平均旅行速度】



凡例 線色(旅行速度:km/h)
20km/h 未満
20km/h~30km未満
30km/h~40km未満
40km以上



線幅(車線数)
6車線
4車線
2車線
埼玉県中央地域

※旅行速度は、平成26年(1月~12月)民間プローブデータにより集計。
※平日、7時~19時の平均旅行速度。


①-3 埼玉県中央地域の交通状況【南北方向】

第2回WG (H27.6.1)
資料より作成

○国道17号(現道及びバイパス)において、平日朝の旅行速度が20km/h未満であり、関東平均を大きく下回っている。
○国道17号バイパス利用交通のうち、長距離トリップが全体の約5割を占めるなど、一般道において、長距離トリップが多く存在。







関東1都8県平均:直轄国道
※民間プローブデータ(H25.1～12月)平日7～9時






①-4 埼玉県中央地域の交通状況【東西方向】

- 国道16号、国道463号(現道及びバイパス)のほとんどの区間において、平日朝の旅行速度が関東平均を下回る。
- 国道16号利用交通のうち、長距離トリップが全体の3～5割を占めるなど、一般道において、長距離トリップが多く存在。



※民間プローブデータ(H25.1～12月)平日7～9時






※3 (主)川越栗橋線、(主)上尾久喜線、(一)上尾蓮田線

※平成22年センサス

※ 四捨五入の関係で%の合計値が合わない場合がある

X.XX : 混雑度

トリップ長: ■ 10km未満 ■ 10~30km未満 ■ 30km以上 ■ 交通容量



②-1 埼玉県中央地域の渋滞要因【南北方向】

第2回WG (H27.6.1)
資料より作成

【南北方向】

① 渋滞状況と発生要因

- 【速度】
- ・国道17号現道、バイパスにおいて平均旅行速度が20km/h未満である。
- 【交通容量】
- ・交通容量が不足。
 - ・長距離トリップの割合が高いことに起因する渋滞が発生。

② 道路の機能と現在の主要路線・事業中路線

長 ↑

中

短 ↓

【主要路線】

首都高速大宮線

国道17号バイパス

国道17号現道



旧中山道

【事業中路線】

上尾道路

産業道路(ショートトリップ相当)

③ 事業中箇所完了後の状況



①渋滞状況と発生要因

- ・国道16号、国道463号(現道およびバイパス)のほとんどの区間において平均旅行速度が関東平均を下回る。

- ・交通容量が不足、沿道利用が多く信号連担による容量低下箇所が存在。
- ・長距離トリップの割合が高いことに起因する渋滞が発生。

【事業中路線】






(主)さいたま春日部線

(都)道場三室線 他

11

③ 南北方向の渋滞要因【高速埼玉大宮線、国道17号】

○国道17号バイパスを通行する長距離トリップの約5割が埼玉中央地域を南北に通過する交通で、渋滞に拍車をかけている。
○また、首都高速大宮線が与野JCTで途切れているため、長距離トリップの利用者にとって利便性が低くなっている。
○そのため、並行する国道17号バイパスを利用する傾向がある。






※交通量: 平成22年センサス
トリップ長: 平成22年センサスODIによる配分結果
※四捨五入の関係で%の合計値が合わない場合がある

X.XX: 混雑度

トリップ長: 10km未満 10～30km未満 30km以上 交通容量

④ 埼玉中央地域における交通状況(まとめ)



トリップ長: 10km未満 10～30km未満 30km以上
交通量(一般道) 交通容量(圏央道)



※交通量: 平成22年センサス
トリップ長: 平成22年センサスODIによる配分結果

⑤ 埼玉中央地域における渋滞対策(案)・優先して取りくむべき区間(案)



○ 南北方向(新大宮上尾道路等)について外環～圏央道間における対策が必要。特に与野JCT～国道16号間については、国道17号バイパスの混雑が著しいことから、対策を優先すべき




新大宮上尾道路
(与野JCT～桶川JCT)
延長:15km



○ 東西方向は、昨年10月に圏央道が関越道～東北道間が繋がったことによる交通状況を検証した上で、対策の必要性を検討



(参考) 宮前ICの構造



- 各方向から約20万台の交通が流出入する重交通交差部
- 国道17号、国道16号が交差しており、分合流が連続する非常に複雑な立体交差となっている。

➡ 対策にあたり、交差部の円滑な交通処理に向けて配慮が必要