

もと  
**主水だより**

第78号 令和2年3月23日発行

国土交通省 関東地方整備局  
江戸川河川事務所 松戸出張所  
〒271-0042 松戸市主水新田102  
TEL 047(343)3722

## H30江戸川管内土砂改良等工事が完了しました

H30江戸川管内土砂改良等工事(松浦建設(株))が令和2年3月30日(月)完成予定です。同日、検査官(職員)による工事完成検査を経て完了となります。合計で約15,000m<sup>3</sup>の土砂改良を行い、ストックヤードの管理を行いました。改良した土砂は今年度施工中の築堤工事において活用しております。

また4月以降も同様の工事を行ってまいりますので、引き続きご協力お願いいたします。



土砂改良の様子

## R1江戸川左岸三輪野山地区低水護岸外工事が完了しました

R1江戸川左岸三輪野山地区低水護岸工事(松浦建設(株))が令和2年3月25日(水)完成予定です。工事車両の通行など工事期間中はご不便をおかけしましたが、皆様のご協力のおかげで無事完成いたしました。ご協力ありがとうございました。



ブロックの設置完了全景



完成全景

## H30三郷・松戸地区河道掘削工事が完了しました



河道掘削の様子

H30三郷・松戸地区河道掘削工事(大勝建設(株))が令和2年3月27日(金)に完成予定です。合計で約26,500m<sup>3</sup>の掘削を行いました。

また、今後も河道掘削を行って行く予定ですので、引き続きご協力お願いいたします。

## 富士川における水質事故(灯油流出) の対応を行いました

3月7日(土)に松戸市平賀で発生した灯油販売車の事故により約1500リットルの灯油が漏れ出し、道路側溝等を通して富士川(千葉県管理区間)に流出しました。

千葉県や松戸市、流山市が富士川に設置した対策工のほかに、松戸出張所では富士川と坂川が合流する地点で坂川への流入を防ぐためにオイルフェンス等を設置しました。

坂川では、江戸川に水道用水を確保するために利根川から北千葉導水路を通して導水しているため、坂川に流入した場合は大きな影響が生じてしまいます。

今後も関係機関と連携し灯油を吸着したオイルマットの交換を行う等、安全が確認されるまで必要な対策を続けます。



事故の様子



消防隊による緊急対応の様子



富士川と坂川との合流地点に設置した対策工の様子

### 写真館



### あしがき

左の写真は19日(木)に撮影したものです。出張所前の桜が開花し始めました。春の訪れを感じます。

私事ですが、3月いっぱい異動となりました。約2年間編集責任者として発行に携わってききました間、ご愛読を頂きありがとうございました。今後も主水便りは発行していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

「主水だより編集責任者:管理第二係 吉田」

出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページに(<http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa>)掲載しています。