

“Rivière Daiya et éventail Imaichi”

Une grande quantité de terre et de sable s'écoulait du site d'effondrement du mont Nantai et du mont Nyoho. À la suite de coulées de débris répétées, de grandes quantités de sédiments se sont accumulées dans les tronçons inférieurs.



だいやがわ

大谷川と今市扇状地

男体山・女峰山の崩壊地より大量の土砂が流出し、氾濫を繰り返したため土砂が堆積しました。

