

“Río Daiya y Fan de Imaichi”

Una gran cantidad de tierra y arena fluyó desde el sitio del colapso de Mt Nantai y Mt Nyoho. Como resultado de los flujos repetidos de escombros, se acumularon grandes cantidades de sedimentos en los tramos inferiores.



だいやがわ

大谷川と今市扇状地

男体山・女峰山の崩壊地より大量の土砂が流出し、氾濫を繰り返したため土砂が堆積しました。

