

# 稻荷川

日光SABO的原點



## 稻荷川防砂壩群

稻荷川流域的上游有一大塊崩塌處，因此經常遭遇土砂災害。

明治35年（1902）和明治43年（1910），稻荷川連續遭受水患。為此，栃木縣提案將稻荷川全域納入國家直轄範圍，並建設砂防相關設施。因此在大正7年（1918）時，便啟動由國家主導的稻荷川砂防業務。至昭和4年（1929）止，已建設了19座防砂壩。

這些防砂壩或被國家登錄為有形文化財產、或被土木學會選為土木遺產，甚或兩者皆有登錄及認定。建設時採用了當時的先進技術，並活用日光傳承至今的石造技術創造出獨特美學，可說是稻荷川防砂壩群的特徵。



第2防砂壩



釜津谷川防砂壩



第6防砂壩