

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種 別	階級		地 先 名	杆杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常 陸	1	涸左8-1	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県東茨城郡茨城町下石崎 ～東茨城郡大洗町大貫町	8.0 ～ 7.0	1,070	計算水位が現況堤防高以上	茨城町 大洗町	水戸土木	水戸出張所	築廻し(積土のう)
	2	涸右8-1	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 神山町	8.0 ～ 7.5 上 140	310	計算水位が現況堤防高以上	大洗町	水戸土木	水戸出張所	築廻し(積土のう)
	3	涸右7-1	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 神山町～大貫町	7.5 上 140 ～ 4.5 上 119	3,225	計算水位が現況堤防高以上 はん濫危険水位設定箇所(涸沼川) R01.10洪水越水箇所	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	4	涸左7-1	涸沼川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	(重点) A B B	左	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	7.0 ～ 6.5 下 200	700	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう 築廻し(積土のう) 月の輪
	5	涸左6-1	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県東茨城郡大洗町大貫町 ～水戸市川又町	6.5 下 200 ～ 0.5 下 350	5,980	計算水位が現況堤防高以上	大洗町 水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	6	涸左6-2	涸沼川	工作物	A	左	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	6.0 上 250	1箇所	桁下不足(大貫橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	－
	7	涸右6-1	涸沼川	工作物	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	6.0 上 250	1箇所	桁下不足(大貫橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	－
	8	涸右4-1	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	4.5 上 119 ～ 4.5 下 64	183	計算水位が現況堤防高以上	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	9	涸右4-2	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	4.5 下 64 ～ 4.5 下 150	92	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	10	涸左4-1	涸沼川	工作物	A	左	茨城県水戸市 島田町	4.0 上 385	1箇所	桁下不足(涸沼川橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	11	涸右4-3	涸沼川	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町～磯浜町	4.0 上 150 ～ 1.5 上 75	1,380	計算水位が現況堤防高以上	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)
	12	涸左2-1	涸沼川	工作物	A	左	茨城県水戸市 平戸町	2.5 上 415	1箇所	桁下不足(涸沼橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	13	涸右2-1	涸沼川	工作物	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 磯浜町	2.5 上 415	1箇所	桁下不足(涸沼橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	－