

- 2月5日11:12河川巡視員黒煙を見て出張所へ連絡。同時刻、一般者から伊勢崎市消防へ通報複数。北西からの強い風に煽られ下流へ延焼。この影響で堤防沿いの道路が消火活動で通行止め、上武大橋も煙害等により30分程度通行止め。2月5日16:15鎮圧。鎮火は翌2月6日7:06。河川管理施設や占用地内の施設への大きな影響はなし。
- 伊勢崎市消防・伊勢崎警察と合同現地調査が行われたが、火災発生原因の詳細不明。



令和7年2月5~6日の火災概要

2月5日

- 11:12 一般者から消防へ通報。
- 12:50 火災現場隣接道路通行規制
- 13:40 上武大橋通行止め(14:09 通行止め解除)
- 16:15 鎮圧

2月6日

- 7:06 鎮火

○延焼範囲は河川敷内で、堤内地への延焼なし。また、河川管理施設や占用地内の公園施設へは大きな影響無し(占用地境界杭のプラスチックが変形程度)火災現場付近の高圧線への影響なし。

火災発生原因詳細不明。

○焼失面積 約70ha(伊勢崎消防)



監視カメラ(広瀬川合流点下流左岸)による撮影



監視カメラによる撮影(広瀬川合流点下流左岸、坂東大橋下流右岸、上武大橋下流右岸)

