

R8.04.01 茨城県南部を震源とする地震の対応状況（第1報）

※今回更新箇所は下線

1. (R8.04.01 茨城県南部を震源とする地震)の概要（10:06発表）

発生日時	震源地	震源の深さ	地震の規模 (マグニチュード)
令和8年4月1日(水) 10:06頃	茨城県南部	50km	M5.0

各地の震度（震度5弱以上）		
震度5弱	栃木県	真岡市

津波：なし

2. 体制等

【本部】 地震対策本部 4月1日(水)10:06 警戒体制

応援対策本部 4月1日(水)10:06 注意体制

【支部】

地震 対策支部	警戒体制 3支部	下館河川事務所、関東技術事務所、宇都宮営繕事務所
	注意体制 4支部	霞ヶ浦導水工事事務所、宇都宮国道事務所、東京第一営繕事務所、東京第二営繕事務所
	解除 5支部	利根川上流河川事務所、江戸川河川事務所、鬼怒川ダム統合管理事務所、千葉国道事務所、常陸河川国道事務所
応援 対策支部	注意体制 1支部	関東技術事務所
	解除 0支部	

3. 地方公共団体への支援状況・関係機関との連携

(1) 連絡体制構築状況

構築自治体	
栃木県	栃木県、真岡市
合計	1県、1市

(2) リエゾン派遣状況 要請なし

(3) TEC-FORCE 派遣状況 要請なし

(4) 政府現地対策本部要員派遣状況 要請なし

(5) 関係機関との連携状況

○防災エキスパート 要請なし

○建設業界への協定に基づく要請等の状況 要請なし

(6) その他（ホットライン以外で要請があった事項など）要請なし

4. 一般被害情報（4/1 11:30 時点）

(1) ライフライン被害

■電気

地震による停電無し

(2) 公共交通機関

■鉄道（Yahoo！路線情報より）

真岡鉄道線 真岡駅～茂木駅間 地震の影響により一時遅延、運休が発生。

（4月1日 11時10分掲載）

■航空機（Yahoo！路線情報より）

東京国際空港/成田国際空港/茨城空港 〇便欠航

5. 管内被害調査状況等

【緊急状況調査】

(1) あおぞら号（ヘリコプター）

4月1日（水）10:30 連絡体制確保

●企画班報告事項（4月1日(水) 12：00時点）

1. 被害状況報告

■電気通信施設の点検結果

- ・本局の電気通信設備：異常なし
- ・事務所の電気通信設備：異常なし

2. 災害対策用機械の派遣・準備状況

■派遣要請等

- ・なし

●道路班報告事項（4月1日(水) 12:00時点）

1. 被害状況報告

■道路

1-1. 国管理道路

○被害状況

無し

○パトロール報告

国道16号（春日部～野田） 千葉国道

10:27 パト開始

11:37 パト終了

国道6号、50号、51号 常陸河川国道

10:15 パト開始

11:49 パト終了

国道4号、50号 宇都宮国道

10:06 パト開始

11:50 パト終了

1-2. 補助国道・地方道

○被害情報

- ・12時時点では被災情報なし

○パトロール報告

- ・震度5弱

- ・栃木県（対象）真岡市管内 国道294号、国道408号、県道11路線

4月1日10:20パト開始（15時頃終了予定）

<対象路線>

真岡市 国道294号、国道408号

県道11路線（以下のとおり）

県道47号線 主要地方道 真岡上三川線

県道44号線 主要地方道 栃木二宮線

県道45号線 主要地方道 つくば真岡線

県道166号線 一般県道 西田井二宮線

県道187号線 一般県道 物井寺内線

県道204号線 一般県道 結城二宮線

県道207号線 一般県道 高田筑西線

県道216号線 一般県道 岩瀬二宮線

県道310号線 一般県道 下野二宮線

県道316号線 一般県道 真岡筑西線

県道320号線 一般県道 二宮宇都宮線

1-3. 高速道路

○パトロール、被害情報報告

- ・NEXCO 東日本

パトロール終了 通行止めなし 被害情報なし

- ・栃木県道路公社

パトロール終了 被害情報なし

●河川班報告事項（4月1日(水)12:00時点）

1. 被害状況報告

- ・現時点における河川管理施設の被災は、確認されていない。

■河川

- ・一次、二次点検 確認中 被害 確認中

○点検対象河川

【国管理河川】 1水系3河川（震度5弱以上）

- ・利根川水系（鬼怒川、田川放水路、小貝川）

1水系6河川（震度4）

- ・利根川水系（鬼怒川、田川放水路、小貝川、利根川、江戸川、利根運河）

○河川管理施設の状況

- ・緊急河川敷道路 確認中
- ・緊急船着き場 点検対象施設無し

○工事現場の点検状況

- ・全19工事 被災なし

【都県管理河川】

- ・栃木県 : 1水系1河川（利根川水系五行川）

点検開始 10:18（現時点で被害報告なし）

■ダム

- ・被害情報 確認中
- ・現時点で被害報告なし。

【補助ダム】

- ・震度4 : 藤井川ダム（茨城県）（一次点検終了_異常なし_2次点検省略）

【利水ダム】

・震度4 : 楮川ダム（茨城県）（一次点検終了_異常なし_2次点検実施中）、赤川ダム（一次点検中）

■土砂災害

○点検対象施設

【直轄】

・該当なし

【補助】

・栃木県 : 1箇所 点検中（現時点で被害報告なし）

■海岸

・対象なし

○点検対象施設

【直轄】

・対象なし

【補助】

・対象なし

○水門・陸閘（水局管理）の操作状況

【補助】

・対象なし

■上下水道

○水道

震度5弱 栃木県真岡市

被害状況を確認中

○下水道

震度5弱 栃木県真岡市

点検対象施設) 真岡市水処理センター 点検完了、被害なし

真岡市二宮水処理センター 点検完了、被害なし

真岡市内のポンプ場・管路・その他施設 調査中

●港湾空港班報告事項（4月1日(水) 12:00 時点）

1. 被害状況報告

■港湾・空港

○震度4以上を観測した港湾・空港（重要港湾以上）

- ・体制入りの基準を超える観測なし

○被害情報

- ・なし

○点検状況

- ・鹿島港湾： 未実施
- ・千葉港湾： 未実施
- ・東京港湾： 未実施
- ・東京空港： 未実施
- ・京浜港湾： 未実施
- ・東京湾口： 未実施
- ・特定離島： 未実施
- ・横浜技調： 未実施

○東扇島基幹的広域防災拠点の状況

- ・被害なし 利用なし

2. 災害対策用機械の派遣・準備状況

- ・船準備 なし
- ・船準備
- ・（要請状況）なし

3. 災害対策用資機材等の輸送体制の確保

- ・支援予定なし

4. 災害協定団体との連絡体制構築

- ・連絡体制構築なし

5. 緊急物資輸送船の航行ルート確保状況

○港湾

- ・ 湾外-川崎港（東扇島）ルート 啓開可利用可
- ・ 一各港耐震強化岸壁ルート 航路啓開可

●営繕班報告事項（4月1日(水) 12:00時点）

1. 被害状況報告

■官庁施設の状況

- ・営繕（官庁施設）については、被害報告なし

●建政班報告事項（4月1日(水) 12:00時点）

1. 被害状況報告

※今回更新箇所は下線

■公園

【国営公園】

- ひたち海浜公園（茨城県）：
 - ・被害なし
- 昭和記念公園（東京都）：
 - ・被害なし
- 明治記念大磯邸園（神奈川県）：
 - ・被害なし
- 武蔵丘陵森林公園（埼玉県）：
 - ・被害なし
- 東京臨海広域防災公園（東京都）：
 - ・被害なし
- アルプスあづみの公園（長野県）：
 - ・被害なし

【自治体管理】

- ・情報収集中（現時点で被害情報なし）

■公営住宅等

- ・情報収集中（現時点で被害情報なし）