

R8.04.01 茨城県南部を震源とする地震の対応状況（第 2 報）

※今回更新箇所は下線

1. (R8.04.01 茨城県南部を震源とする地震) の概要 (10:06 発表)

発生日時	震源地	震源の深さ	地震の規模 (マグニチュード)
令和 8 年 4 月 1 日 (水) 10:06 頃	茨城県南部	50 km	M5.0

各地の震度 (震度 5 弱以上)		
震度 5 弱	栃木県	真岡市

津波：なし

2. 体制等

【本部】 地震対策本部 4月1日(水)10:06 警戒体制
 応援対策本部 4月1日(水)10:06 注意体制

【支部】

地震 対策支部	警戒体制 <u>0</u> 支部	
	注意体制 <u>0</u> 支部	
	解除 <u>1 2</u> 支部	利根川上流河川事務所、江戸川河川事務所、鬼怒川ダム統合管理事務所、千葉国道事務所、常陸河川国道事務所、宇都宮国道事務所、東京第一営繕事務所、東京第二営繕事務所、宇都宮営繕事務所、霞ヶ浦導水工事事務所、下館河川事務所、関東技術事務所
応援 対策支部	注意体制 <u>0</u> 支部	
	解除 <u>1</u> 支部	関東技術事務所

3. 地方公共団体への支援状況・関係機関との連携

(1) 連絡体制構築状況

構築自治体	
栃木県	栃木県、真岡市
合計	1 県、1 市

(2) リエゾン派遣状況 要請なし

- (3) TEC-FORCE 派遣状況 要請なし
- (4) 政府現地対策本部要員派遣状況 要請なし
- (5) 関係機関との連携状況
 - 防災エキスパート 要請なし
 - 建設業界への協定に基づく要請等の状況 要請なし
- (6) その他（ホットライン以外で要請があった事項など）要請なし

4. 一般被害情報（4/1 17:00 時点）

- (1) ライフライン被害
 - 電気
地震による停電無し
- (2) 公共交通機関
 - 鉄道（Yahoo！路線情報より）
真岡鉄道線 真岡駅～茂木駅間 地震の影響により一時遅延、運休が発生。
（4月1日 11時10分掲載）

16:00 現在、平常通り運転。

- 航空機（Yahoo！路線情報より）
東京国際空港/成田国際空港/茨城空港 ○便欠航

5. 管内被害調査状況等

【緊急状況調査】

- (1) あおぞら号（ヘリコプター）
4月1日（水）10:30 連絡体制確保

●企画班報告事項（4月1日(水) 17:00時点）

1. 被害状況報告

■電気通信施設の点検結果

- ・本局の電気通信設備：異常なし
- ・事務所の電気通信設備：異常なし

2. 災害対策用機械の派遣・準備状況

■派遣要請等

- ・なし

●道路班報告事項（4月1日(水) 17:00時点）

1. 被害状況報告

■道路

1-1. 国管理道路

○被害状況

無し

○パトロール報告

国道 16 号（春日部～野田） 千葉国道

10:27 パト開始

11:37 パト終了

国道 6 号、50 号、51 号 常陸河川国道

10:15 パト開始

11:49 パト終了

国道 4 号、50 号 宇都宮国道

10:06 パト開始

11:50 パト終了

1-2. 補助国道・地方道

○被害情報

無し

○パトロール報告

・震度5弱

- ・ 栃木県（対象）真岡市管内 国道 294 号、国道 408 号、県道 14 路線

4 月 1 日 10:20 パト開始

14:50 パト終了

<対象路線>

真岡市 国道 294 号、国道 408 号

県道 14 路線（以下のとおり）

県道 44 号	主要地方道	栃木二宮線
県道 45 号	主要地方道	つくば真岡線
県道 47 号	主要地方道	真岡上三川線
県道 106 号	一般県道	久下田停車場線
県道 119 号	一般県道	真岡岩瀬線
県道 166 号	一般県道	西田井二宮線
県道 187 号	一般県道	結城二宮線
県道 204 号	一般県道	結城二宮線
県道 207 号	一般県道	高田筑西線
県道 216 号	一般県道	岩瀬二宮線
県道 289 号	一般県道	二宮宇都宮自転車道線
県道 310 号	一般県道	下野二宮線
県道 316 号	一般県道	真岡筑西線
県道 320 号	一般県道	二宮宇都宮線

1-3. 高速道路

○パトロール、被害情報報告

・ NEXCO 東日本

パトロール終了 通行止めなし 被害情報なし

・ 栃木県道路公社

パトロール終了 被害情報なし

●河川班報告事項 (4月1日(水)18:00時点)

1. 被害状況報告

- ・現時点における河川管理施設の被災は、確認されていない。

■河川

- ・一次、二次点検 終了 被害 異常なし 通常巡視 異常なし

○点検対象河川

【国管理河川】 1水系3河川 (震度5弱以上)

- ・利根川水系 (鬼怒川、田川放水路、小貝川)

⇒ 二次点検終了 (異常なし)

1水系6河川 (震度4)

- ・利根川水系 (鬼怒川、田川放水路、小貝川、利根川、江戸川、利根運河)

⇒ 通常巡視にて確認 (異常なし)

○河川管理施設の状況

- ・緊急河川敷道路 異常なし
- ・緊急船着き場 点検対象施設無し

⇒ 点検終了 (異常なし)

○工事現場の点検状況

- ・全19工事 被災なし

【都県管理河川】

- ・栃木県 : 1水系1河川 (利根川水系五行川)

点検開始 10:18 (現時点で被害報告なし)

⇒ 点検終了 (異常なし)

■ダム

- ・被害情報 異常なし
- ・現時点で被害報告なし。

【補助ダム】

- ・震度4 : 藤井川ダム (茨城県) (一次点検終了_異常なし_2次点検省略)

⇒ 点検終了 (異常なし)

【利水ダム】

- ・震度4 : 楮川ダム (茨城県) (一次点検終了_異常なし_2次点検実施中)、赤川ダム (一

次点検中)

⇒ 点検終了(異常なし)

■土砂災害

○点検対象施設

【直轄】

・該当なし

【補助】

・栃木県 : 1箇所 点検中(現時点で被害報告なし)

⇒ 点検終了(異常なし)

■海岸

・対象なし

○点検対象施設

【直轄】

・対象なし

【補助】

・対象なし

○水門・陸閘(水局管理)の操作状況

【補助】

・対象なし

■上下水道

○水道

震度5弱 栃木県真岡市

被害状況を確認中

⇒ 点検終了(異常なし)

○下水道

震度5弱 栃木県真岡市

点検対象施設) 真岡市水処理センター 点検完了、被害なし

真岡市二宮水処理センター 点検完了、被害なし

真岡市内のポンプ場・管路・その他施設 被害なし

⇒ 点検終了(異常なし)

●港湾空港班報告事項（4月1日(水) 17:00時点）

1. 被害状況報告

■港湾・空港

○震度4以上を観測した港湾・空港（重要港湾以上）

- ・体制入りの基準を超える観測なし

○被害情報

- ・なし

○点検状況

- ・鹿島港湾：体制入り基準（震度4）未満であることから、点検は行わない
- ・千葉港湾：体制入り基準（震度4）未満であることから、点検は行わない
- ・東京港湾：体制入り基準（震度4）未満であることから、点検は行わない
- ・東京空港：体制入り基準（震度4）未満であることから、点検は行わない
- ・京浜港湾：体制入り基準（震度4）未満であることから、点検は行わない
- ・東京湾口：体制入り基準（震度4）未満であることから、点検は行わない
- ・特定離島：体制入り基準（震度4）未満であることから、点検は行わない
- ・横浜技調：体制入り基準（震度4）未満であることから、点検は行わない

○東扇島基幹的広域防災拠点の状況

- ・被害なし 利用なし

2. 災害対策用機械の派遣・準備状況

- ・船準備 なし
- ・船準備
- ・（要請状況）なし

3. 災害対策用資機材等の輸送体制の確保

- ・支援予定なし

4. 災害協定団体との連絡体制構築

- ・連絡体制構築なし

5. 緊急物資輸送船の航行ルート確保状況

○港湾

- ・ 湾外-川崎港（東扇島）ルート 啓開可 利用可
- ・ 一各港耐震強化岸壁ルート 航路啓開可

●営繕班報告事項（4月1日(水) 17:00時点）

1. 被害状況報告

■官庁施設の状況

- ・営繕（官庁施設）については、被害報告なし

●建政班報告事項（4月1日(水) 17:00時点）

1. 被害状況報告

※今回更新箇所は下線

■公園

【国営公園】

- ひたち海浜公園（茨城県）：
 - ・被害なし
- 昭和記念公園（東京都）：
 - ・被害なし
- 明治記念大磯邸園（神奈川県）：
 - ・被害なし
- 武蔵丘陵森林公園（埼玉県）：
 - ・被害なし
- 東京臨海広域防災公園（東京都）：
 - ・被害なし
- アルプスあづみの公園（長野県）：
 - ・被害なし

【自治体管理】

- ・現時点で被害情報なし

■公営住宅等

- ・現時点で被害情報なし