

【訓練】H20茨城県南部地震 小貝川で堤防法崩れ発生

【訓練】第2報

現在も河川施設等の状況把握を継続中ですが、
11時現在、各支所から報告されている被災状況のお知らせします。

伊讃支所：鬼怒川右岸44.75km堤防500mにわたり表護岸陥没。

国道50号川島橋取付付近1m～1.5m段差。欄干の落下有り

真岡支所：小貝川右岸73.2km(阿部岡)堤防法崩れ発生 40m(10:41確認)

黒子支所：小貝川養蚕橋車両通行不能。段差有り

小貝川堤防43km付近堤防天端亀裂及び陥没

【訓練】第1報

平成20年1月30日10時00分、茨城県南部を震源とした震度6強の地震を観測したことから、下館河川事務所は、本日10時00分震災対策支部を設置し、非常体制に入る。
なお、管内においても震度6強の地震を観測したことから、現在、河川施設等の状況把握を実施中である。

平成20年1月30日

11時20分

国土交通省関東地方整備局下館河川事務所

同時発表記者クラブ

- | | |
|------------|------------|
| ・茨城県政記者クラブ | ・栃木県政記者クラブ |
| ・筑西市記者クラブ | ・宇都宮記者クラブ |

お問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所

〒308-0841 茨城県筑西市二木成1753

副所長 ハギノヤ 萩野谷 モリモト 守泉 TEL 0296-25-2161

