

記者発表資料

一 圏央道笠森トンネル工事に伴う陥没について 一

平成22年10月19日(火)18時30分頃、千葉県市原市水沢の圏央道笠森トンネル工事中において、トンネル掘削部の地上の土地が陥没する事故が発生しましたので、お知らせします。

なお、詳細な被害状況及び原因については、現在調査中です。

【陥没事故の概要】

- (1) 発生場所 : 千葉県市原市水沢地先
- (2) 事故の状況 : トンネル工事で土砂を掘削中に大量の湧水が出水し、その後掘削前面から湧水とともに土砂も流出。トンネル掘削部の地上にある耕作地と林地の2箇所が陥没。
- (3) 人的被害 : トンネル工事に従事している作業員を含め人的被害無し。
- (4) 現在の状況 : 現在もトンネル内で出水が続いているための止水作業を継続中。
また、陥没した耕作地周辺での立ち入りを制限し、周辺地盤の高さ等の変異を監視中。
- (5) 今後の予定 : 原因等を調査し、今後の対策を検討するため、技術検討委員会を設置する予定。

【工事の概要】

- 工事発注者 : 国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所
- 工事請負者 : 飛鳥建設株式会社

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会
茂原記者クラブ 市原市記者クラブ 木更津記者クラブ



問合せ先

国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所
電話 043-287-0311(代) 工事品質管理官 おおの かずゆき 大野 一幸
工務課長 いのうえ あきら 井上 啓

広域的な位置




陥没箇所の位置



現地の状況

①箇所 10/20
7時現在の状況



直径約7m 陥没深さ約5m

②箇所 10/20
7時現在の状況



直径約8m 陥没深さ10m以上