

## 清原三鷹市長による現地視察が行われました

### 1. 概要

東京外環(関越～東名)の(仮称)中央JCT(北側)工事現場において、清原三鷹市長による現地視察が行われました。ランプ立坑工事等の状況を視察され、三鷹市長からは工事の安全対策、環境対策などに向けた要請等がありました。

### 2. 実施内容

開催日時 : 平成30年2月10日(土) 10:00～11:00

視察会場 : (仮称)中央JCT(北側) 工事現場

参加者 : 清原三鷹市長ほか7名

### 3. 実施状況



工事状況の視察(見学台)



工事状況の視察(立坑上部)



工事状況の視察(施工ヤード内)



工事状況の視察(開削部)