

# 東北地方太平洋沖地震 緊急復旧工事状況写真

被災状況

江戸川（左岸 58.2k～58.4k）

平成 23 年 3 月 12 日



完 成 江戸川（左岸 58.2k～58.4k）平成 23 年 3 月 29 日





**復旧状況** 江戸川（左岸 58.2k~58.4k）平成 23 年 3 月 25 日 8 時現在



江戸川（左岸 58.2k~58.4k）平成 23 年 3 月 24 日 8 時現在





江戸川（左岸 58.2k~58.4k） 平成 23 年 3 月 21 日 15 時現在



江戸川（左岸 58.2k~58.4k） 平成 23 年 3 月 18 日 9 時現在





江戸川（左岸 58.2k～58.4k）

平成 23 年 3 月 17 日 9 時現在



江戸川（左岸 58.2k～58.4k）

平成 23 年 3 月 16 日 7 時現在

