

東北地方太平洋沖地震 被災状況写真

利根川下流 被災状況 0.35k 付近



利根川下流 被災状況 42.6k 付近



利根川下流 被災状況 49.25k 付近



利根川下流 被災状況 70.0k 付近



利根川下流 被災状況 73.25k 付近



利根川下流 被災状況 74.0k 付近

