

東北地方太平洋沖地震 緊急復旧工事状況写真

被災状況

江戸川（右岸 57.55k~57.75k）

平成 23 年 3 月 12 日



通行止解除

江戸川（右岸 57.55k~57.75k）

平成 23 年 4 月 4 日 10 時 30 分



復旧状況 江戸川（右岸 57.55k～57.75k）平成 23 年 4 月 1 日 8 時現在



江戸川（右岸 57.55k～57.75k）平成 23 年 3 月 30 日 8 時現在



江戸川（右岸 57.55k~57.75k）平成 23 年 3 月 28 日 8 時現在



江戸川（右岸 57.55k~57.75k）平成 23 年 3 月 24 日 8 時現在



江戸川（右岸 57.55k~57.75k）平成 23 年 3 月 18 日 9 時現在



江戸川（右岸 57.55k~57.75k）平成 23 年 3 月 16 日 7 時現在

