


○出水状況




平常時

那珂川12.2k付近 水府橋(茨城県水戸市)




平成23年9月4日10時 撮影



平常時

那珂川37.7k 那珂川大橋(茨城県城里町)



平成23年9月4日10時 撮影



平常時

那珂川69.0k付近 興野大橋(栃木県那須烏山市)



平成23年9月4日10時 撮影

○水防警報発令状況

洪水によって災害が起こるおそれがある常陸河川国道事務所管内の河川において、水防警報を発表し、水防管理団体に対して水防活動を行う必要がある旨を通知しました。

河川名	基準観測所	警報種別	発令日時	
久慈川	富岡			
	榊橋			
山田川	常井橋			
里川	機初			
那珂川	小口			
	野口			
	水府橋	待機	9月4日	20:50
		出動	9月4日	8:00
	待機	9月4日	6:00	
藤井川	野口			
桜川	水府橋			
涸沼川	水府橋			

○事務所の体制[常陸河川国道事務所の洪水対策支部体制]

9月5日	11時40分	注意体制	台風12号に伴う降雨による出水により、平成23年9月5日11時40分現在、水府橋水位観測所(茨城県水戸市根本一丁目)での水位は2.29mで、はん濫注意水位(3.00m)を下回り、下降を続けている。台風12号による上流域の降雨の影響と、那珂川河口の潮位(満潮)の影響が減少傾向にあることから、警戒体制から「 注意体制 」に移行する。
9月4日	8時00分	警戒体制	台風12号に伴う降雨による出水により、平成23年9月4日8時00分現在、水府橋水位観測所(茨城県水戸市根本一丁目)での水位は3.00mとなり、はん濫注意水位(3.00m)に達しました。さらに水位の上昇が予想されるため、常陸河川国道洪水対策支部は「注意体制」から「 警戒体制 」に移行する。
9月4日	6時00分	注意体制	台風12号に伴う降雨による出水により、平成23年9月4日6時00分現在、水府橋水位観測所(茨城県水戸市根本一丁目)での水位は2.75mで水防団体旗水位(2.00m)を超え、上流の野口水位観測所(茨城県常陸大宮市野口)においても今後、さらに水位の上昇が予想されるため、常陸河川国道洪水対策支部は「 注意体制 」に入る。

○河川巡視状況

河川巡視を行い河川の状況を確認すると共に、特に水位が上昇した那珂川下流部においては、洪水により堤防や河川管理施設(水門など)、周辺の状況を確認し、異常が確認されれば速やかに対処できるよう、状況把握を実施しました。平成23年9月5日19時現在、漏水などの異常等は発見されていません。



状況把握状況