

数値等は速報値であり、今後、変更する可能性があります。

平成23年 台風15号出水速報（第2報）

平成23年9月26日19時 発表

台風15号の接近にともない9月19日から23日にかけて降った雨は、霞ヶ浦流域平均累加雨量で137.5mmとなりました。

出島基準水位観測所では26日1時40分、白浜基準水位観測所では26日8時10分に、はん濫注意水位を下回っています。

霞ヶ浦河川事務所では、管内の堤防等の巡視を21日、22日、24日の3日間実施しましたが、重大な被害の発生はありませんでした。しかし、北浦の大山樋管（潮来市が管理している）において漏水が発生したため、緊急用備蓄資材（土砂詰め土のう700袋）を活用し、潮来市への支援を実施しました。

各基準水位観測所の水位

基準水位観測所		出島 かすみがうら市坂	白浜 行方市白浜	新横利根 稲敷市八筋川	横利根 稲敷市西代	備考
水位	はん濫危険水位 （レベル4） [m]	2.50	2.10	1.50	4.40	はん濫等により重大な災害が起こる恐れがある水位
	避難判断水位 （レベル3） [m]	2.40	2.00	1.50	4.10	避難等の参考になる水位
	はん濫注意水位 （レベル2） [m]	1.50	1.50	1.40	2.10	水防関係諸機関が出動する水位
	水防団待機水位 （レベル1） [m]	1.40	1.40	1.30	1.80	水防関係諸機関が待機、準備等を行う水位
	現在の水位 【26日 18時現在】	1.41	1.44	0.94	1.65	
水位危険度レベル		レベル1	レベル1	—	—	
水防警報発令状況		解除 23日 0時00分	解除 23日 0時00分	なし	解除 24日 9時20分	

基準水位観測所の受け持ち区間



問い合わせ先
国土交通省 関東地方整備局
霞ヶ浦河川事務所 調査課
TEL : 0299-63-2415

潮来市へ土のう700袋の支援を実施しました。

- 被災状況: 9月24日
大山樋管の川裏にて漏水確認
- 復旧方法: 土嚢設置
- 復旧完了日: 9月24日

被災状況



大山樋管(潮来市管理)
北浦_右岸1.75k付近

復旧状況



霞ヶ浦・常陸利根川管内図

1:50,000

