

河川班 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）活動状況

平成23年9月26日

◆派遣期間

平成23年9月13日（火）～平成23年9月22日（木）

◆派遣人員

河川班 2班4名

荒川上流河川事務所調査課長 島田 裕司
荒川上流河川事務所調査課調査係長 廣野 太志
河川部河川管理課河川管理係長 近藤 誠
河川部水政課専門員 関口 豊



◆位置図

◆派遣先

和歌山県東牟婁振興局
(和歌山県新宮市緑ヶ丘2-4-8)

◆調査内容

和歌山県管理河川：一級河川赤木川（約25km）、和田川（約13km）、東の川（約3km）、里高田川（約1km）および二級河川佐野川（約7km）の被災箇所調査（注）佐野川は概略調査のみ実施（和歌山県新宮市）

月 日	活 動 概 要
9月13日(火)	和歌山県東牟婁振興局へTec-Force要員4名派遣、打合せ等
9月14日(水)	和歌山県管理河川（和田川、東の川）の被災箇所調査を実施・完了
9月15日(木)	和歌山県管理河川（赤木川）の被災箇所調査を実施（路肩欠損のため途中で中断）
9月16日(金)	東牟婁振興局内で被災箇所調査結果の報告書作成
9月17日(土)	東牟婁振興局内で被災箇所調査結果の報告書作成
9月18日(日)	和歌山県管理河川（赤木川）の被災箇所調査を実施・完了
9月19日(月)	和歌山県管理河川（里高田川、佐野川）の被災箇所調査を実施・完了
9月20日(火)	東牟婁振興局内で被災箇所調査結果の報告書作成 夕刻、東牟婁振興局近江局長へ被災調査報告書提出（関東、中国、九州地整合同）
9月21日(水)	台風15号接近の為、現地待機。後続班（利根川上流河川事務所他）と引継ぎ
9月22日(木)	和歌山県東牟婁振興局よりTec-Force要員4名帰還

◆被災箇所数

赤木川 10箇所、和田川 4箇所、東の川 1箇所
里高田川 7箇所、佐野川 11箇所

(注)赤木川、里高田川には、中国地整調査分3箇所を含む

河川班 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）活動状況

平成23年9月26日

◆調査状況（災害復旧の工事発注に向け、被災状況を把握するための調査）



護岸崩壊の被災調査【赤木川】
（新宮市熊野川町上長井地区）



坂路崩壊の被災調査【和田川】
（新宮市熊野川町鎌塚地区）



護岸崩壊の被災調査【里高田川】
（新宮市高田地区）



護岸崩壊の被災調査【里高田川】
（新宮市高田地区）



護岸崩壊の被災調査【佐野川】
（新宮市三輪崎地区）



東牟婁振興局長へ調査報告書を提出
（東牟婁振興局内）