

Q. 工事期間中に道路冠水が発生しましたが、大丈夫でしょうか。

当事務所で工事中の堤防整備工事区域において、平成22年4月12日の降雨では、新たな排水施設を設置する前に既設の排水施設を撤去してしまったという工事手順のミスを原因とする道路冠水が発生し、地域の方々にはご心配をお掛けしました。現在は、排水樋管等の排水施設が一部完成し、仮排水路等を通じて排水樋管に接続されており、排水は確保されています。これらの整備にあわせ、現在では万が一に備え、仮設ポンプ及び動力となる発電機等も現地に配備済みであるなど、安全対策に万全を期しています。加えて、現在、降雨時には、現場パトロールも実施しております。



＜完成した排水樋管＞



＜排水樋管に接続された排水路＞