

# H23.3.15静岡東部地震

京浜河川事務所管内(国管理区間)の多摩川・鶴見川・相模川での

洪水、地震などの自然災害時における堤防、護岸、水門(樋管)などの施設の点検状況

平成23年3月16日 現在

点検対象	河川名		点検時刻	点検状況	備考 (被災のある場合は状況を記載)
	多摩川	田園調布(出)	0.0k ~ 20.6k 開始 3/16 8:00 終了 11:50	概略点検	異常なし
		多摩(出)	20.6k ~ 37.0k 開始 終了		
		多摩川上流(出)	37.0k ~ 55.2k 開始 終了		
	浅川	多摩(出)	0.0k ~ 13.2k 開始 終了		
	鶴見川	鶴見(出)	0.0k ~ 5.9k 開始 終了		
		新横浜(出)	5.9k ~ 15.4k 開始 3/16 7:30 終了 9:10	概略点検	異常なし
	矢上川	新横浜(出)	0.0k ~ 1.8k 開始 3/16 7:30 終了 9:10	概略点検	異常なし
	早渕川	新横浜(出)	0.0k ~ 1.6k 開始 3/16 7:30 終了 9:10	概略点検	異常なし
	鳥山川	新横浜(出)	0.0k ~ 1.9k 開始 3/16 7:30 終了 9:10	概略点検	異常なし
	相模川	相模(出)	0.0k ~ 6.6k 開始 3/16 6:00 終了 8:15	概略点検	異常なし

※ 堤防などの施設の異常の有無と状況について、全体の把握を目的とした目視による外観点検結果です。  
 なお、この点検結果は速報のため、詳細な調査の結果変わる場合があります。

**洪水、地震などの自然災害時には、堤防には近づかないようにお願いします**