

H23年度 鶴見川水系水質事故マップ(4月~12月迄)



凡 例

	市街化区域
	流域界
	雨量観測所

No.	年月	水系	河川名	住所	原因物質区分	事故発生区分	通報者	対策工	対策者
1	11月28日	鶴見川	本川	神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4付近	油類	原因不明	その他	有	その他

1 : 25,000