

# 片品出張所だより

臨時号

平成21年9月14日発行  
国土交通省関東地方整備局  
利根川水系事務所  
片品出張所  
住所：片品村大字鎌田3952  
電話：0278-58-2061

## ○「地震発生後の緊急点検の実施について」 お知らせします。

「H21, 8, 11駿河湾を震源とする地震」に伴い、緊急点検のため静岡県に派遣していたTEC-FORCE隊(緊急災害対策派遣隊)が任務を終え、全員無事に帰還しました。(平成21年8月15日 9:00到着)



急傾斜崩壊危険箇所の点検状況  
(伊豆市中伊豆町)



住民からの情報収集  
(伊豆市中伊豆町)

緊急点検は、地震発生後における降雨等による二次的な土砂災害の防止のため、人的被害が予想される土砂災害危険箇所について、対策の必要性の有無について現地確認し判定するものです。



緊急点検結果については、対策の必要性の有無と対策の優先順位を地区毎に整理し、現地対策本部へ報告



現地対策本部は、点検結果集計



静岡県へ報告  
(対策の実施)

(1) 点検期間  
平成21年8月12日から平成21年8月15日

(2) 派遣人員：5名

(3) 点検範囲  
平成21年8月11日に発生した駿河湾を震源とする地震で、震度6弱を観測した静岡県伊豆市の土砂災害危険箇所等について、799箇所の点検を実施しました。そのうち関東地方整備局で206箇所(利根砂防班61箇所)の点検を実施しました。

## ○工事施工情報

現在、沼田市利根町の砂川・青木地区及び老神地区、片品村の摺淵地区及び越本地区にて、砂防工事を進めております。なお、臨時号では、沼田市利根町老神地区の片品川において、老神床固群の改良を行っている状況を紹介致します。老神床固群では、水の流れが右岸側に寄って、その河床が洗掘されていることから、水の流れを河川を中心に導くと共に、河床の洗掘を防ぐための工事を行っております。



### ○工事前の状況: 4月16日撮影

水の流れが右岸側に寄っており、河川の中に立木が自生している状況がうかがえます。

なお、今回の工事は、第5帯工から第3帯工までの区間を実施しております。



### ○工事中の状況: 7月7日撮影

河川の中に締め切りのための土堤を築き、左岸側より工事を行っております。

なお、7月末日までに左岸側の工事を終了して土堤の撤去を実施しました。



### ○現在の状況: 9月1日撮影

8月及び9月は、台風などによる大洪水が予想されるため、河川内での工事を一時休止しております。

なお、10月からは右岸側の工事を実施します。