


作業前アオコ発生状況



レベル6

7月24日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業



攪拌作業後



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～6のアオコ発生。ピオパーク横はレベル6
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午後から風が西よりになった為、攪拌作業をすることで、アオコ追い出す事が出来、レベルは3程度に下がった。

7月24日アオコ対策状況

作業前アオコ発生状況



水馬アオコ回収状況




みずすましアオコ回収状況



水馬アオコ脱水状況



みずすまし脱水アオコ0.4本



水馬脱水アオコ3本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～6のアオコ発生、午後から気温の上昇があったが、風が西よりに変わった為、アオコは土浦港内から少し出て行った。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本、「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶0.4本
回収箇所については、午後より風の影響もあり、レベル3～4程度になった。
レベル6になっていないので、悪臭はあるが何とか作業は出来る状態である。暑さが日に日にきつくなっているため、熱中症に注意して作業を行う。

