

8月17日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業




作業船によるアオコ攪拌作業



攪拌作業前



攪拌作業後



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3～5のアオコ発生。新川上流レベル5強
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 観光ホテル前、コンビニ前にアオコがレベル5であり、どんどんアオコが風で寄せられて来たが、攪拌作業によりレベル4を維持し、苦情等はなし。
本日は新川が一番ひどく、レベル5強でかなり広範囲に厚く堆積し、午後には一部腐敗も見られたしたが、攪拌作業によりレベル4を維持、夕方より風が強くなりだし、風波が立ってきたので、腐敗はなかった。


みずすましアオコ回収状況



みずすましアオコ回収状況



8月17日アオコ対策状況



みずすましアオコ脱水状況



みずすましアオコ脱水状況



みずすまし脱水アオコ1本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本。
夕べからの南東の風で、一気に観光ホテル前にレベル5のアオコが集まっていたが、みずすまし回収作業と攪拌作業でレベル4を維持。本日は、気温が高いのもさることながら、湿度も高く、アオコの臭いにて作業環境は最悪であった。