

# 8月18日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業




作業船によるアオコ攪拌作業



攪拌作業前



攪拌作業後



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4～5のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 観光ホテル前、コンビニ前、ピオパーク横にアオコがレベル5であり、攪拌作業によりレベル4を維持。午後からもあまり風が無く、アオコがゆっくり吹き寄せられていたが、攪拌作業により、アオコの腐敗も見受けられず、苦情等も無し。

みずすましアオコ回収状況



# 8月18日アオコ対策状況



みずすましアオコ脱水状況



みずすましアオコ回収状況



みずすましアオコ脱水状況



みずすまし脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶2本。  
観光ホテル前にアオコが集まる風であったが、回収作業でレベル5以下を維持。  
午前中は、曇りがちで、15分ほどの雷雨があり、作業環境的には楽であったが  
午後から雲が取れて、ガラガラな日差しと湿度で、最悪の作業状態であった。