

水馬アオコ回収状況①



みずすましアオコ回収状況②



8月22日アオコ対策状況



水馬アオコ脱水状況



水馬脱水アオコ4本



みずすましアオコ脱水状況



みずすまし脱水アオコ1本

1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5強のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶4本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本。
本日も昨日と同じく、風も少なく日差しが強い一日で、アオコは回収しても、つぎからつぎとあり、回収箇所はレベル5を維持し悪臭も発生し、作業は大変であった。



作業船によるアオコ攪拌作業①



8月22日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



攪拌後②



攪拌前②



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5強のアオコ発生。新川上流レベル5強
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 本日も昨日同様、港内各所隅の所はレベル5強で、攪拌後もすぐにレベル5強になるくらい、アオコの堆積厚があったが、夕方から風が出てきて、風の影にならない場所は風波が立ち、レベル4程度に低下。