


水馬アオコ回収状況①



みずすましアオコ回収状況②



8月23日アオコ対策状況



水馬アオコ脱水状況



みずすまし脱水炉材交換



みずすましアオコ脱水状況



水馬脱水アオコ3本



みずすまし脱水アオコ1本





1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本。
昨日の夜からの南西の風で、土浦港内のアオコはだいぶ出ている所はあるが、観光ホテル前はレベル5の高いレベルのアオコが発生しており、気温も高く作業は大変である為、熱中症に十分注意しながら作業を行った。

作業船によるアオコ攪拌作業①



8月23日アオコ対策状況



攪拌後④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



作業船によるアオコ攪拌作業②



攪拌前④



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業⑥



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~5のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 昨夜から南西の弱い風で、アオコが出でいった所もあるが、観光ホテル前~ジェットホイル横まではレベル5のアオコがあった為、攪拌作業により、レベル3~4を維持。