


水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ回収状況①



8月28日アオコ対策状況



水馬アオコ搬出状況①



水馬脱水アオコ4本



みずすましアオコ回収状況②



みずすましアオコ脱水状況②



みずすまし脱水アオコ3本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶4本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶3本。
コンビニ前から観光ホテル前にレベル4~5のアオコが発生しているのを確認。
特にみずすまし周辺のアオコが濃く、一日中レベル5を保っていた。
そのためか、みずすましの脱水アオコが前日よりドラム缶1本多くなった。



作業船によるアオコ攪拌作業①



8月28日アオコ対策状況



アオコ攪拌前③


作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌後③



作業船によるアオコ攪拌作業④



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5のアオコ発生。新川上流レベル4~5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: コンビニ前から観光ホテル前にかけてレベル5のアオコ発生。
 ビオパーク横はレベル3~4、
 新川では午前中にレベル3~4のアオコがあり攪拌を行ったが午後になるとアオコは風で下流から上流へ戻されていた。
 範囲は小さかったがレベル5~6のアオコがあり、レベル3程度に下がるまで攪拌を行った。