


水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ回収状況①



9月4日アオコ対策状況



みずすましアオコ回収状況②



水馬アオコ回収状況①



みずすましアオコ搬出状況②



水馬脱水アオコ2本



みずすまし脱水アオコ2本




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶2本。水馬周辺ではレベル4~5、みずすましの周辺ではレベル4程度のアオコが溜まっていた。前日に比べ、水草等の浮遊物は少なくはなった。

作業船によるアオコ攪拌作業①



9月4日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌前③



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌後③



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内では全体的にレベル4程度。その中でも造船所前にはレベル4~5のアオコが溜まっていた。水草等の浮遊物は前日と比較すると減ってはいる。水草は造船所前、Bioパーク横、新川などに溜まっていて、攪拌を行っても悪臭の発生は抑えられるが、見た目の変化は少ない。