


水馬アオコ回収状況①



# 9月20日アオコ対策状況



水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ脱水状況①



みずすましアオコ散水状況②




みずすましアオコ散水状況②



水馬脱水アオコ1本



みずすまし点検・整備状況②



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~4のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水作業。「みずすまし」は散水作業
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶1本。「みずすまし」散水によるアオコ拡散  
午前中は水馬周辺のアオコはレベル3程度、みずすまし周辺にはレベル4が溜まっていた。午後になると水馬周辺にレベル4のアオコが溜まりだしたが午前中のアオコの薄さもあり、回収量は1本となった。


作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



# 9月20日アオコ対策状況



アオコ攪拌前④



作業船によるアオコ攪拌作業④



アオコ攪拌後④



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~4のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中は観光ホテル前から、ジェットホイル横までレベル3~4のアオコを確認。新川でもレベル5の濃いアオコが溜まっていた。今日は風がほぼ無く、攪拌直後にアオコが溜まるということとはなかった。午後になるとコンビニ前でもアオコが溜まりだした。作業終了時には港内のアオコはレベル3程度に落ち着いた。