

アオコ攪拌前①



9月22日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業①




アオコ攪拌後①



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~5のアオコ発生。新川上流レベル3~4
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 朝方は雨の為レベル4までであったが、その後造船所前、Bioパーク横はレベル5まで上昇。攪拌作業によりレベル3を維持するが、北風によりアオコが吹き寄せられて来る。本日、気温の上昇もなく雨が時折降る天気であったが、思った以上にアオコが発生していた。