


水馬アオコ回収状況①



# 9月27日アオコ対策状況



水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ脱水状況①



水馬アオコドラム缶投入状況①



水馬脱水アオコ1本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~4のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶1本。  
今朝は水馬周辺のアオコはレベル3程度しかなく、回収作業は行わない予定だったが、数時間経つとレベル3~4のアオコが溜まりだしたので回収作業を行った。


作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



# 9月27日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~4のアオコ発生。新川ではレベル2~5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内では、造船所前からコンビニにかけてレベル3~4程度のアオコが漂っていた。北北西からの風が強く吹いたが予想よりもアオコは溜まらなかった。新川では午後になるとレベル3~4のアオコが発生していたので攪拌を行い、作業終了時には全体的にレベル3程度に低下した。