

**「平成23年東北地方太平洋地震」に伴う、  
宇都宮国道事務所管内の被災状況等について  
【3月11日 17時00分現在】**

1. 概要

東北地方を震源とする地震による宇都宮国道事務所管内の被災状況等は、以下の通りです。

2. 宇都宮国道事務所管内の被災状況

①新4号国道

茨城県猿島郡五霞町(埼玉・茨城県境)～栃木県宇都宮市平出工業団地  
異常なし

②国道4号

栃木県小山市神鳥谷～栃木県宇都宮市平出工業団地  
異常なし

③国道4号

- ・野崎橋前後上下線通行止め(栃木県大田原市薄葉地先)
- ・熊川橋前後上下線通行止め(栃木県那須塩原市東遅沢地先)

④国道50号

栃木県足利市植木野町(群馬・栃木県境)～茨城県結城市小田林  
異常なし

※)現地の迂回指示に従ってください。

3. その他

各所で、信号機が作動していません。また、余震によって路面に異常があることも予測されますので、十分に注意して走行してください。

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所  
おおさと ひろと  
計画課長 大里 弘人  
電話:028-638-2181(代表)

# 東北地方を震源とする地震に伴う宇都宮国道事務所管内の被災状況等について【3月11日 17:00現在】

## 凡例

- 一般国道（管理区間）
- 一般国道
- 高速自動車道・有料道路
- ○ 国道事務所・出張所

【国道4号 那須塩原市東遅沢地先：熊川橋前後】  
被災状況：盛土崩落  
交通規制：有り（全面通行止）  
迂回経路：あり（確認中）  
復旧状況：調査中

【国道4号 大田原市薄葉地先：野崎橋熊川橋前後】  
被災状況：路面段差  
交通規制：有り（全面通行止）  
迂回経路：あり（確認中）  
復旧状況：調査中

