

■ 関東地方整備局TEC-FORCEの10月27日の主な活動状況: 台風27号に伴う安全確認調査等の実施

合同安全確認調査(大金沢)



砂防班が、自衛隊、警察、消防と合同で捜索再開に向けて合同で安全確認調査を実施。

■関東地方整備局TEC-FORCEの10月27日の主な活動状況: **台風27号に伴う安全確認調査等の実施**

国土交通省では、第1陣活動以降(12日間)で延べ750人日のTEC-FORCE隊員が活動を行っています。

- ①現地視察後の安倍首相へ、関係機関より活動状況の報告。
- ②台風27号通過後における土砂災害危険箇所の再点検結果について記者会見を実施。
- ③道路班が東京都、大島町と合同で今後の調査方針に関する打ち合わせ会議を実施。



①安倍首相へ活動状況の報告



②災害危険箇所の記者会見



③東京都、大島町との合同会議

■関東地方整備局TEC-FORCE(道路班)の10月27日までの活動状況をまとめました。



■道路班による調査箇所一覧

No	路線名	被災状況
1	町道3158号線	盛土崩落(全壊)
2	町道2-62線(込内幹線)	土砂崩落
3	町道2-61線(込内幹線)	土砂崩落
4	町道1-2線 (岡田泉津黒汐線)	路肩崩落(擁壁基礎洗掘)
5		法面崩落
6		路肩崩落
7		路肩崩落(擁壁基礎洗掘)
8		法面崩落
9		法面崩落
10	町道1245線	路肩崩落
11	町道1120線(漁港線)	高欄全壊、路肩崩落
12	町道3-107線 まるつか橋	捜索活動中のため、詳細調査未
13	町道3160線	路肩崩落
14	町道2-60線	路肩崩落

9路線14箇所の被災箇所の調査を実施し、町の復旧のための基礎資料を作成

■関東地方整備局TEC-FORCE(道路班)の10月27日までの活動状況をまとめました。

■No. 6 町道1-2線(岡田泉津黒汐線)の調査状況

町道1-2線(岡田泉津黒汐線)における現地調査

町道1-2線(岡田泉津黒汐線)における路肩崩落状況



町への被災調査結果報告状況



9路線14箇所 of 被災箇所の調査を実施。
町の復旧のための基礎資料を作成し、大島町
へ調査結果の報告をしました。

大島町より、調査結果を活用する旨と感謝の言葉をいただきました。