

◆現在、下館河川事務所では、小貝川の5箇所において緊急的な復旧に努めております。

緊急的な復旧箇所



小貝川右岸31.8k付近
(茨城県常総市上蛇地先)
堤防亀裂が発生



小貝川左岸35.0k付近
(茨城県つば市上郷地先)
堤防亀裂が発生



復旧工事施工状況 (平成23年4月1日からの状況)

小貝川右岸39.35k付近(茨城県常総市地先～下妻市地先)における堤防法崩れについて、復旧工事を3月13日に着手し、上記の5箇所ですぐ緊急的復旧を実施。

小貝川左岸42k(茨城県つくば市安食地先)、右岸39k付近(茨城県下妻市鯨地先)、左岸35k(茨城県つくば市上郷地先)、及び右岸31.8k付近(茨城県常総市上蛇地先)の4箇所における堤防法崩れ、沈下等については緊急的な復旧工事が完了しました。

茨城県つくば市安食地先
小貝川左岸42.0k付近



※3月31日20時 工事完了 (4月1日8:00現在)

下妻市鯨地先
小貝川右岸39k付近



※3月31日20時 工事完了 (4月1日8:00現在)

つくば市上郷地先
小貝川左岸35k付近



※3月31日17時 工事完了 (4月1日8:00現在)

常総市上蛇地先
小貝川右岸31.8k付近



※4月2日1時 工事完了 (4月2日9:00現在)

※工事は完了しましたが引き続き堤防上を利用する際は、ご注意下さい。

取手市宮和田地先においては、引き続き緊急的復旧工事を施工中です。

取手市宮和田地先
小貝川右岸1.8k付近



※4月6日15時 舗装施工中 (4月6日15:00現在)