

河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 6 月 26 日
- 天 候 雨

～主な報告～

【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



場所	・ 荒川右岸 19.5 k 付近 荒川区志茂四丁目地先 鹿浜橋上流の堤防法面小段
河川の状況	・ 不法侵入バイク(盗難車)
職員からのコメント	・ 河川への車輛等侵入防止対策を行っていますが、ムリに進入している様です。 バイクは警察にて引き取っていただきました。

【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



場所	・ 荒川左岸 13.3 k 付近 足立区梅田三丁目地先 西新井橋下流の堤防表法面
河川の状況	・ 木製階段のステップ破損
職員からのコメント	・ 応急処置として、注意喚起のテープを貼っていますが、ご利用の際はご注意ください。今後、早急に補修する予定です。

河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 7 月 3 日
- 天 候 曇り

～主な報告～

【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



不法投棄物(廃自転車)へ警告シールを貼付

場所
・ 荒川右岸 24.6 k 付近 板橋区舟渡二丁目地先 戸田橋下流の堤防天端
河川の状況
・ 不法投棄物(廃自転車)
職員からのコメント
・ 堤防の天端に廃棄用の自転車が不法投棄されていました。みなさんが川を安全で快適に利用できるように、不法投棄は絶対にやめましょう。

【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



耕作の状況を確認中

場所
・ 荒川左岸 7.0 k 付近 首都高速中央環状線 上平井水門下流・中川水門 上流側高水敷の間
河川の状況
・ 土地の不法占用 (耕作・釣り小屋)
職員からのコメント
・ 河川敷での耕作や、釣り小屋の設置は、洪水の支障となる他、利用者の皆さんにも迷惑を与える行為です。ルールを守って、安全・快適な利用をお願いします。

河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 7 月 10 日
- 天 候 晴れ

～主な報告～

【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



ゴミの不法投棄の回収

場所
・ 荒川左岸 27.2 k付近 戸田市戸田公園7地先 堤防川表法尻
河川の状況
・ ゴミの不法投棄(ペットボトル、空き缶など)
職員からのコメント
・ ゴミの不法投棄がありました。河川敷を気持ちよく利用できるように、ゴミは持ち帰りましょう。職場体験の中学生達がゴミの回収を手伝ってくれました。

【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



看板の落書き箇所の養生テープが剥がれていた。

落書き箇所に養生テープで応急措置

場所
・ 荒川左岸 3.7 k付近 江戸川区東小松川四丁目地先 船堀橋上流の堤防川表坂路
河川の状況
・ 「危険 飛び出し注意！」看板の落書き
職員からのコメント
・ 以前に看板への落書きが確認され、テープによる養生を実施した箇所です。テープが剥がされていたため、再度目隠しの応急対策を行いました。このような看板等への落書きは、違法行為です。

河川巡視報告

● 巡視日 平成 25 年 7 月 17 日

● 天 候 晴れ時々曇り

～主な報告～

【岩淵出張所管内】

● 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



場所	<ul style="list-style-type: none"> 荒川左岸 19.2 k付近ほか 足立区鹿浜地先ほか 足立区都市農業公園下流の緊急用河川敷道路上など
河川の状況	<ul style="list-style-type: none"> ゴミの不法投棄(花火、空缶、ペットボトル等)
職員からのコメント	<ul style="list-style-type: none"> 夏休み目前、花火のゴミが多数確認されました。 遊んだ後のゴミは持ち帰る、大きな音は出さない等、ルールを守って他の河川敷利用者・近隣住民に迷惑のかわらないよう楽しんでください。

【小名木川出張所管内】

● 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



場所	<ul style="list-style-type: none"> 荒川左岸 8.7 k付近 葛飾区四つ木一丁目地先 新四つ木橋下流の堤防法面(川側)
河川の状況	<ul style="list-style-type: none"> 「坂路をご利用下さい。よろしくお願い致します。」看板への落書き
職員からのコメント	<ul style="list-style-type: none"> 看板への落書きが確認されました。 このような看板等への落書きは、違法行為です。

河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 7 月 24 日
- 天 候 曇り時々雨

～主な報告～

【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



場所
・ 荒川右岸 26.5 k 付近 他 板橋区船渡4丁目地先 他 戸田橋から笹目橋の堤防周辺
河川の状況
・ いたばし花火大会及び戸田橋花火大会の準備状況
職員からのコメント
・ 8月3日に同時開催する「いたばし花火大会」と「戸田橋花火大会」の準備をしていました。当日はマナーを守って、花火大会を楽しんでください。

【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



場所
・ 荒川右岸 7.0 k 付近 墨田区東墨田三丁目丁目地先 木下川排水樋管上流の河川敷
河川の状況
・ 不法耕作(トウモロコシ・ナス・ホオズキ等の栽培)
職員からのコメント
・ 生い茂る雑草の中を開墾し、夏野菜を栽培している不法行為を発見しました。河川敷での個人的な野菜栽培は禁止されています。

河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 7 月 31 日
- 天 候 晴れ

～主な報告～

【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



場所
・ 荒川 左岸 19.2 k付近 足立区鹿浜2丁目地先 鹿浜橋上流の緊急用河川敷道路
河川の状況
・ 不法投棄物(花火ごみ)を確認し、回収しました。
職員からのコメント
・ 花火ごみや花火によるこげ跡がたくさんありました。消火を確認して、自分で使用したものは責任をもって持ち帰るようにしてください。

【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 1 名



場所
・ 荒川 右岸 13.7 k付近 足立区千住元町地先 荒川区運動場付近
河川の状況
・ 許可証のない50ccバイクを確認しました。付近に持ち主を発見できなかったため、警告書を添付しました。
職員からのコメント
・ 河川敷は、一般のバイク、車両など進入禁止です。河川利用者の安全を守るため、許可証のないバイク、車両の進入は、絶対に止めてください。