

河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 9 月 4 日
- 天 候 曇り

～主な報告～

【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



河川敷道路に散乱した碎石の収集・復旧

場所
・ 荒川右岸 15.5 k 付近 足立区小台一丁目地先 扇大橋下流の河川敷道路
河川の状況
・ 堤防の排水対策で敷き詰められている碎石が河川敷道路に散乱していました。
職員からのコメント
・ 誰もが安全で快適に利用できる河川敷を目指していきます。 現在、 荒川下流河川敷利用 ルール の改定案に対する意見を募集中です。

【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



高水敷に不法投棄されたゴミの確認状況

場所
・ 荒川左岸 6.0 k 付近 葛飾区新小岩一丁目地先 平井大橋下流の高水敷
河川の状況
・ ゴミの不法投棄
職員からのコメント
・ 不法投棄は、犯罪行為です。 自治体で決められた方法で処分するをお願いします。

河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 9 月 11 日
- 天 候 曇り時々雨

～主な報告～

【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



場所	・荒川左岸27.8k付近 笹目水門下流の戸田高規格堤防天端道路付近
河川の状況	・不法投棄物(粗大ゴミ): 座椅子1脚
職員からのコメント	・堤防天端に、座椅子が投棄されていました。河川敷への不法投棄はやめましょう。ゴミは、自治体で決められた方法で処分するようお願いいたします。

【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



場所	・荒川右岸 6.5 k付近 江戸川区平井7丁目地先 平井リバーステーション付近
河川の状況	・イベント開催の状況 (東京国体ボート競技会場)
職員からのコメント	・東京国体ボート競技の初日は、あいにくの曇り空でしたが、水際で大勢の方が見学されました。水際は滑りやすい場所もあるので気をつけて利用してください。

河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 9 月 18 日
- 天 候 晴れ

～主な報告～

【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



河川敷道路内の自動車へ河川敷利用ルールパンフレットでお知らせ

場所	・ 荒川左岸 22.0 k 付近 川口市川口 京浜東北線橋梁下
河川の状況	・ 河川敷道路への車両の侵入
職員からのコメント	・ 許可車両以外の自動車が河川敷道路に侵入することは禁止されています。 みなさんが川を安全に利用できるよう許可車両以外の車両での進入はやめましょう。

【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



不法投棄された自転車と、禁止場所への駐輪を確認

場所	・ 荒川右岸 10.4 k 付近 足立区千住曙町地先 東武スカイツリーライン堀切駅付近
河川の状況	・ 自転車の不法投棄及び禁止場所への駐輪
職員からのコメント	・ 自転車は、自治体で決められた方法で処分するようお願いいたします。 また、駐輪禁止場所での駐輪は、荒川を利用されるみなさんのご迷惑になりますのでやめましょう。

河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 9 月 25 日
- 天 候 雨

～主な報告～

【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



不法工作物に警告のチラシを貼付している状況

場所
・ 荒川左岸 22.2 k付近 川口市荒川町地先 川口市荒川運動公園の川沿い
河川の状況
・ 不法工作物 (撤去するように警告のチラシを貼付しました)
職員からのコメント
・ 河川内の不法工作物は、洪水時には流出のおそれがあるなど管理上支障となります。引き続き、撤去に向けて警告を行っていきます。

【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



不法投棄された廃油缶の確認

場所
・ 荒川右岸 0.5 k付近 江東区南砂 東西線付近
河川の状況
・ ゴミの不法投棄(廃油缶)
職員からのコメント
・ 廃油缶(20リットル)が4本投棄されていました。 廃油は、自治体で決められた方法で処分するようお願いいたします。