

# 河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 10 月 2 日
- 天 候 雨

## ～主な報告～

### 【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



場所	・ 荒川左岸 19.5 k付近 天端
河川の状況	・ 異常なし
職員からのコメント	・ 異常ありませんでした。引き続き、きれいに河川をご利用ください。

### 【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



場所	・ 荒川右岸 0.3 k付近 江東区新砂 東西線付近
河川の状況	・ 犬の放し飼い(散歩)
職員からのコメント	・ 河川敷利用ルールに従い、皆様が気持ちよく利用できるよう、犬のリードは付けて散歩されるようお願いいたします。

# 河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 10 月 9 日
- 天 候 晴れ

## ～主な報告～

### 【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



<b>場所</b>	・ 荒川左岸 21.7 k付近 埼玉県川口市金山町付近
<b>河川の状況</b>	・ 河川敷へのバイクの進入
<b>職員からのコメント</b>	・ 荒川河川敷内は、許可車両以外の車両(自転車を除く)は進入禁止です。 自動車、バイクで河川敷へ進入しないでください。

### 【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



<b>場所</b>	・ 荒川左岸 4.0 k付近 江戸川区東小松川3丁目付近
<b>河川の状況</b>	・ ゴミの不法投棄(ペットボトル、空き缶、紙くず、ビニールシート(大)など)
<b>職員からのコメント</b>	・ 河川敷にゴミを投棄するのはやめましょう。 ゴミは自治体の決められた方法で処分しましょう。

# 河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 10 月 16 日
- 天 候 雨のち晴れ

## ～主な報告～

### 【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



<b>場所</b>
・ 荒川右岸 26.3 k 付近 板橋区舟渡四丁目地先 板橋区戸田橋陸上競技場
<b>河川の状況</b>
・ 倒木(柳)を確認
<b>職員からのコメント</b>
・ 台風26号による風の影響により木が倒れました。洪水の際は河川敷に近寄らないようにお願いします。 ・ 河川敷で何か異常を発見されましたら、当事務所までご連絡をお願い致します。

### 【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



<b>場所</b>
・ 荒川右岸 1.2 k 付近 江東区東砂六丁目地先 葛西橋下の緊急河川敷道路
<b>河川の状況</b>
・ 台風による降雨による緊急用河川敷道路の冠水を確認
<b>職員からのコメント</b>
・ 台風や急な降雨のあとは、雨水により、橋の下など低くなっている箇所が冠水する場合があります。 水中は、見た目以上に深かったり、外からは確認できないゴミなどが沈んでいる場合もありますので、無理をせず迂回をお願いします。

# 河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 10 月 23 日
- 天 候 曇り

## ～主な報告～

### 【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



不法投棄物に警告書を貼り付けている状況

<b>場所</b>
・ 荒川左岸 22.0 k付近 川口市川口二丁目地先 JR東北本線橋梁下
<b>河川の状況</b>
・ 不法投棄(ソファ 2脚)
<b>職員からのコメント</b>
・ 河川敷にゴミを投棄するのはやめましょう。 ゴミは自治体の決められた方法で処分してください。

### 【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



占用工作物の撤去作業の状況

<b>場所</b>
・ 荒川左岸 11.5 k付近 葛飾区小菅1丁目地先 葛飾区運動場
<b>河川の状況</b>
・ 台風の接近に伴う占用工作物の撤去
<b>職員からのコメント</b>
・ 台風等による洪水が予想されると、占有者による物置など工作物の撤去作業が行われる場合があります。 なお、増水時は危険なため河川敷に近寄らないようお願いします。

# 河川巡視報告

- 巡視日 平成 25 年 10 月 30 日
- 天 候 晴れ

## ～主な報告～

### 【岩淵出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



舗装の破損状況を調査している状況

<b>場所</b>	・ 荒川右岸 20.8 k 付近 北区志茂5丁目地先 川表坂路
<b>河川の状況</b>	・ 舗装の破損 深: 10cm 幅: 5cm 長: 2m
<b>職員からのコメント</b>	・ 発見された路面の亀裂は、 補修の検討を行います。これ からも、施設の変状を日々調 査していきます。

### 【小名木川出張所管内】

- 巡視実施者 荒川下流河川事務所職員 2 名



河川工事の状況

<b>場所</b>	・ 荒川右岸 13.0 k 付近 足立区千住大川町地先 (西新井橋下流)
<b>河川の状況</b>	・ 河川工事の状況
<b>職員からのコメント</b>	・ 堤防強化等の河川工事が本 格的に始まります。河川敷を ご利用の方には、ご不便を おかけしますが、ご理解、ご 協力をお願いします。