## その他の情報

6月7日	7時00分	高麗川の坂戸地点において、水位が下降したため、高麗川左岸3.0k地点に派遣していたKU-SATによる画像送信を解除し、職員3名を撤収します。
6月7日	2時45分	高麗川の坂戸地点において、避難判断水位(2.20m)に達する見込みのため、高麗川 左岸3.0k地点にKU-SATによる画像送信を行うための職員3名を派遣します。