

速報データにより今後修正される可能性があります。

平成26年10月台風19号の襲来に伴う富士川砂防事務所管内の状況



春木川第二砂防堰堤の状況 (10月14日 5時36分頃)


平成26年10月14日9時30分現在

国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所

○降雨状況

降雨状況（春木川雨量観測所データ）

富士川砂防管内では春木川雨量観測所で連続雨量**172 mm**の降雨が観測されました。



（平成26年10月14日 9時現在）

- ・春木川雨量観測所 連続雨量 **172 mm** 時間最大 **27 mm/h**(10/13 23:00～24:00)
- ・早川雨量観測所 連続雨量 **125 mm** 時間最大 **23 mm/h**(10/13 21:00～22:00)
- ・奈良田雨量観測所 連続雨量 **108 mm** 時間最大 **21 mm/h**(10/13 21:00～22:00)
- ・青木雨量観測所 連続雨量 **84 mm** 時間最大 **14 mm/h**(10/13 21:00～22:00)
- ・日向山雨量観測所 連続雨量 **68 mm** 時間最大 **10 mm/h**(10/13 21:00～22:00)
- ・入笠雨量観測所 連続雨量 **54 mm** 時間最大 **12 mm/h**(10/14 0:00～01:00)

○管内の主な状況

- ・早川出張所管内の「県道南アルプス公園線等」は10月13日22時に規制雨量に達したため全面通行止めになりましたが、10月14日7時に通行止めが解除になりました。
- ・早川町高住・本村地区に10月13日16時に「避難準備情報」が発令されましたが、10月14日7時30分に解除されました。
- ・10月14日9時30分現在、当事務所管内において大きな被災は確認されていません。



雨畑川・御池ノ沢合流付近（早川町）
（10月14日 5時46分頃）



雨畑川・御池ノ沢合流付近（早川町）
（10月14日 5時46分頃）



大春木川砂防堰堤（早川町）
（10月14日 5時36分頃）



貉窟砂防堰堤（富士見町）
（10月14日 5時18分頃）



尾白川下流砂防堰堤（北杜市）
（10月14日 5時28分頃）



大武川砂防堰堤（北杜市）
（10月14日 5時37分頃）

○位置図

