

平成27年 1月23日(金)  
国土交通省 関東地方整備局  
東京国道事務所

## 記者発表資料

### 国道1号 東京都品川区東五反田地先における歩道陥没について

本日14時20分頃、東京国道事務所が管理する国道1号品川区東五反田5丁目地先の上り線側歩道が陥没する事象が発生しました。この陥没により、通行者の方(1名)が怪我(打撲)をされたことを確認しております。

現地を確認したところ、路面の下に、深さ約1m、縦約1m、横約1mの空洞が生じ、舗装に使われていた平板ブロック1枚(30cm×45cm)が落下していました。現在、カラーコーンにより歩道の一部を仕切り、通行者の安全確保を図っております。

本日19時より、詳細な現地調査を行い、これを踏まえ、対策の検討及び必要な補修を実施する予定です。

また、今後、周辺の区間においても、歩道の安全確認のため必要な調査を実施する予定です。

#### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 都庁記者クラブ

#### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 Tel:03-3512-9097(管理第二課直通)

副 所 長 西尾 文宏 (にしお ふみひろ)

管理第二課長 鳥澤 秀夫 (とりさわ ひでお)

## ■ 位置図



出典：国土地理院ホームページ

## ■ 歩道陥没箇所（全景）



## ■ 陥没箇所（近影）



## ■ 空洞の状況



空洞の大きさ：深さ約1m、縦約1m、横約1m

## ■ 陥没の状況



平板ブロックの1枚が空洞へ落下