

利根川水系砂防管内安全利用点検について

対象とする施設及び点検項目は、下表に定める施設を対象として実施する。

砂防施設の安全利用点検の対象設備及び点検項目


対象設備	点検項目
親水護岸 遊砂地 高水敷 低水護岸 砂防堰堤 床固工 帯工 管理用通路	<ul style="list-style-type: none"> ・親水護岸等に損傷等があり利用者に対して支障がないか。 ・親水護岸等の近くに転落した場合の危険性が高い深い淵がないか。 ・親水設備等に高所からの転落の危険性がないか、ある場合必要に応じて対策（柵又は看板等の設置）が行われているか。破損がないか。 ・高水敷等に陥没等があり利用者に対して支障がないか。 ・適切に危険注意喚起の看板等が設置されているか。破損していないか。 ・その他想定される危険に対する対策が実施されているか。

- ※親水護岸・・・人が水辺に親しみ楽しめるように階段などを設置した護岸。
 遊砂地・・・砂防施設（さぼうせつ）で止めた土や砂をためておくところ。
 高水敷・・・複断面の形をした河川で、常に水が流れる低水路より一段高い部分の敷地のこと。平常時にはグラウンドや公園などに利用され、大きな洪水の時には水に浸かる。
 低水護岸・・・上記の高水敷が川の流れによって浸食されないように河岸にコンクリートブロックや自然石で保護したもの。
 砂防堰堤・・・上流から流れ下ってくる土砂が土砂をうけ止め貯まった土砂を少しずつ安全に流してゆくことで、土砂の量を調節するもの。
 床固群（床固工）（帯工）・・・川底の土砂が流れるのを防いだり、河川の勾配をゆるくしたり、川の流れが左右に動くを防ぐ働きがあります。
 管理用道路・・・巡視、水防活動や災害復旧工事のための通行のために設けられた通路です。

点検箇所

番号	河川名	溪流名	施設名	公園名(利用状況)等	点検結果	備考
1	吾妻川	吾妻川	田代床固群	魚釣り、住民通行	進入防止柵破損	進入防止柵補修
2	吾妻川	吾妻川	三原床固群	運動場、学校・地元行事	立入禁止措置破損	ロープによる応急措置
3	吾妻川	吾妻川	大前床固群	地元行事、魚釣り、住民通行	擬木柵破損 階段の張石のはがれ	ロープ及びテープによる応急措置
4	吾妻川	赤羽根沢	赤羽根沢床固群、赤羽根沢砂防堰堤	公園、散策(芝桜)	問題なし	
5	吾妻川	白砂川	花敷床固群	花敷温泉、川遊び	進入防止ロープたるみ	ロープ張り直し
6	片品川	片品川	土出床固群	親水公園、遊歩道	問題なし	
7	片品川	片品川	越本床固群	遊歩道	問題なし	
8	片品川	片品川	鎌田床固群	親水公園、遊歩道	問題なし	
9	片品川	不動沢	不動沢砂防堰堤	通路	問題なし	
10	片品川	片品川	摺淵床固群	遊歩道	問題なし	
11	片品川	片品川	老神床固群	遊歩道	問題なし	
12	片品川	平川	平川床固群	遊歩道・運動場	問題なし	
13	片品川	平川	千鳥床固群	運動場・親水公園	問題なし	
14	片品川	栗原沢	栗原川床固群	遊歩道・運動場	問題なし	
15	片品川	根利川	南郷床固群	遊歩道	問題なし	
16	片品川	根利川	新地川床固群	通路	問題なし	
17	烏川	滑川	滑川床固群	親水公園	問題なし	
18	烏川	榛名川	榛名砂防堰堤	親水公園	問題なし	
19	烏川	榛名川	榛名川上流砂防堰堤	榛名神社近傍、遊歩道	問題なし	
20	烏川	烏川	烏川上流砂防堰堤	川遊び、魚釣り	問題なし	
21	烏川	湯ヶ沢	湯ヶ沢床固群	ほたる観賞、散策	注意看板破損	注意看板補修
22	烏川	増田川	増田川床固群	川遊び、魚釣り	問題なし	
23	神流川	中の沢	中の沢第一砂防堰堤	魚釣り	問題なし	
24	神流川	神流川	乙母砂防堰堤	魚釣り、河原での水遊び	問題なし	
25	神流川	野栗沢	野栗沢上流床固群	魚釣り、住民通行	問題なし	
26	神流川	野栗沢	野栗沢砂防堰堤	野栗キャンプ場	問題なし	
27	神流川	野栗沢	野栗沢床固群	川遊び、公園	問題なし	
28	神流川	橋倉川	橋倉川第二砂防堰堤	遊び場	問題なし	
29	神流川	間物沢	猪平第二砂防堰堤	森林公園、遊歩道	問題なし	
30	神流川	間物沢	間物沢床固群	住宅地近傍	問題なし	
31	神流川	船子川	船子川床固群	ブナの森キャンプ場	問題なし	
32	神流川	神流川	柏木砂防堰堤	大寄公園	問題なし	

平成27年度 ゴールデンウィーク前 安全利用点検 位置図



番号	河川名	溪流名	施設名	流域別
1	吾妻川	吾妻川	田代床固群	吾妻川流域 5箇所
2	吾妻川	吾妻川	三原床固群	
3	吾妻川	吾妻川	大前床固群	
4	吾妻川	赤羽根沢	赤羽根沢床固群・砂防堰堤	
5	吾妻川	白砂川 長笹沢川	花敷床固群	
6	片品川	片品川	土出床固群	片品川流域 11箇所
7	片品川	片品川	越本床固群	
8	片品川	片品川	鎌田床固群	
9	片品川	不動沢	不動沢砂防堰堤	
10	片品川	片品川	摺淵床固群	
11	片品川	片品川	老神床固群	
12	片品川	平川	平川床固群	
13	片品川	平川	千鳥床固群	
14	片品川	栗原川	栗原川床固群	
15	片品川	根利川	南郷床固群	
16	片品川	根利川	新地川床固群	
17	烏川	滑川	滑川床固群	烏川流域 6箇所
18	烏川	榛名川	榛名砂防堰堤	
19	烏川	榛名川	榛名川上流砂防堰堤	
20	烏川	烏川	烏川上流砂防堰堤	
21	烏川	湯ヶ沢	湯ヶ沢床固群	
22	烏川	増田川	増田川砂防堰堤・床固群	
23	神流川	中の沢	中の沢第一砂防堰堤	神流川流域 10箇所
24	神流川	神流川	乙母砂防堰堤	
25	神流川	野栗沢	野栗沢上流床固群	
26	神流川	野栗沢	野栗沢砂防堰堤	
27	神流川	野栗沢	野栗沢床固群	
28	神流川	橋倉川	橋倉川第二砂防堰堤	
29	神流川	間物沢	猪平第二砂防堰堤	
30	神流川	間物沢	間物沢床固群	
31	神流川	船子川	船子川床固群	
32	神流川	神流川	柏木砂防堰堤	

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整備局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	吾妻川	溪流名	吾妻川
施設番号	1	施設名	田代床固群		

是正前



点検日
H27. 4.13

是正後



対策日
H27. 4.13

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整備局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	吾妻川	溪流名	吾妻川
施設番号	2	施設名	三原床固群		

是正前



点検日
H27. 4.13

是正後



対策日
H27. 4.13

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整備局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	吾妻川	溪流名	吾妻川
施設番号	3	施設名	大前床固群		

是正前



点検日
H27. 4.13

是正後



対策日
H27. 4.13

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整備局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	吾妻川	溪流名	白砂川
施設番号	5	施設名	花敷床固群		

是正前




点検日
H27. 4.13

是正後



対策日
H27. 4.13

安全利用点検結果写真

整備局名	関東地方整備局		事務所名	利根川水系砂防事務所	
水系名	利根川	幹川名	烏川	溪流名	湯ヶ沢
施設番号	21	施設名	湯ヶ沢床固群		
是正前					
	点検日 H27. 4. 8				
是正後					
	対策日 H27. 4. 8				