

平成26年 7月25日



北浦左岸15.75km-100m沼里川河口

レベル: 3

悪臭: 無



北浦左岸17.25km-60m江川舟溜り

レベル: 3

悪臭: 無

平成26年 7月25日



北浦左岸17.25km-60m江川舟溜り

レベル: 3

悪臭: 無

レベル:

悪臭:

平成26年 7月25日

平成25年 7月 25日



北浦右岸27.5.km

レベル: 4

悪臭: 無



北浦右岸23.25.km+100

レベル: 4

悪臭: 無

平成25年 7月 25日



北浦右岸.23km-60吉川第一舟溜内

レベル: 4

悪臭: 無

北浦岸.km


レベル:

悪臭: 無

西浦アオコ発生・対策状況日誌

平成 26 年 7 月 25 日 (金)

様式



【1 監視パトロール状況】

所属: 土浦出張所

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
西浦	右岸	47.50 k -150 m ~ 48.00 k 0 m	9:15	晴	北	沖 1 ~ 3 m	2~3	無×	29℃	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	実施

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

【4 特記事項】

※アオコのレベル

- レベル0: アオコの発生は確かめられない。
- レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6: アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、



※悪臭の凡例は以下のとおり

- 有○ : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。
- 有△ : 腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。



西浦右岸47.50km レベル3 悪臭無し




西浦右岸48.00km下 レベル2～3 悪臭無し

西浦アオコ発生・対策状況日誌

平成 年 7 月 25 日 (金)

様式



【1 監視パトロール状況】

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
西浦	左岸	20.75 k 50 m ~ 21.75 k m	10:20	晴れ	南西	沖 0 ~ 5 m	3	無×	30.0° c	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	
-----	--

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

【4 特記事項】

--

※アオコのレベル




- レベル0:アオコの発生は確かめられない。
- レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。



※悪臭の凡例は以下のとおり

- 有○ : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。
- 有△ : 腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。


西浦左岸20.75km+50m付近 レベル3 悪臭無し



北浦アオコ発生状況日誌

平成 26 年 7 月 24 日(木)

様式



【1 監視パトロール状況】

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
北浦	左岸	21.00 k 50 m ~ 15.25 k 0 m	9:38	晴れ	南東	沖 0 ~ 80 m	3	無×	30°C	
北浦	左岸	15.25 k 0 m ~ 14.25 k 30 m	10:12	晴れ	南東	沖 0 ~ 80 m	4	有△	30°C	
北浦	左岸	14.25 k 30 m ~ 5.50 k 50 m	10:20	晴れ	南東	沖 0 ~ 80 m	3	無×	30°C	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	実施なし

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

※アオコのレベル
 レベル0:アオコの発生は確かめられない。
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
 レベル2:うすうすしたアオコの発生が認められる(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
 レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
 レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

※悪臭の凡例は以下のとおり
 〇 : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

【4 特記事項】

平成26年 7月24日



北浦左岸17.5km-120m

レベル: 3

悪臭: 無



北浦左岸15.25km-20m

レベル: 4

悪臭: 無

平成26年 7月24日



北浦左岸7.5km-50m

レベル: 3

悪臭: 無

北浦左岸15.25km-20m

レベル: 5

悪臭: 有

平成26年 7月24日



西浦右岸46.75km下 レベル2~3 悪臭無し



西浦右岸48.25km下 レベル2~3 悪臭無し



西浦中岸28km下 レベル2~3 悪臭無し




西浦中岸30.75km上 レベル2~3 悪臭無し

北浦アオコ発生状況日誌

平成 26 年 7 月 23 日(水)

様式



【1 監視パトロール状況】

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考	
北浦	左岸	5.50 k ~ 15.25 k	-30 m ~ -30 m	10:19	晴れ	南	沖 0 ~ 80 m	3	無×	30°C	
北浦	左岸	15.25 k ~ 15.25 k	-30 m ~ 0 m	10:53	晴れ	南	沖 0 ~ 80 m	5	有△	30°C	(志崎舟溜り下流)
北浦	左岸	15.25 k ~ 19.00 k	60 m ~ 50 m	11:05	晴れ	南	沖 0 ~ 80 m	4	有△	30°C	
		k ~ k	m ~ m				沖 ~ m				
		k ~ k	m ~ m				沖 ~ m				
		k ~ k	m ~ m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	実施なし

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

※アオコのレベル
 レベル0:アオコの発生は確かめられない。
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
 レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。アオコ量:大
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
 レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
 レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

※悪臭の凡例は以下のとおり
 有: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。

【4 特記事項】

常陸利根川
(常陸川)
 波崎(出)
 常陸川水門

平成26年 7月23日



北浦左岸5.75km50m

レベル: 3

悪臭: 無



北浦左岸6.5km50m

レベル: 4

悪臭: 無

平成26年 7月23日



北浦左岸7.5km-30m

レベル: 4

悪臭: 無



北浦左岸15.25km-20m

レベル: 5

悪臭: 有

平成26年 7月23日



北浦左岸17.25km-120m

レベル: 4

悪臭: 有

北浦左岸kmm

レベル:

悪臭:



西浦右岸46.75km下 レベル2~3 悪臭無し




西浦右岸48.25km下 レベル3 悪臭無し

西浦アオコ発生・対策状況日誌

平成 年 7 月 23 日 (水)

様式



【1 監視パトロール状況】

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
西浦	左岸	27.00 k ~ 30.25 k	9:35	晴れ	南南西	沖 0 ~ 5 m	3	無×	29.0° c	
西浦	中岸	32.75 k ~ 32.00 k	10:35	晴れ	東南	沖 0 ~ 5 m	3	有△	30.5° c	
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				
		k ~ k				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	
-----	--

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

【4 特記事項】

--

※アオコのレベル

- レベル0:アオコの発生は確かめられない。
- レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。





※悪臭の凡例は以下のとおり

- 有○ : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。
- 有△ : 腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。

西浦左岸27.00付近 レベル3 悪臭無し



西浦中岸32.00km付近 レベル3 悪臭無し





西浦中岸13.5km上 レベル2~3 悪臭無し



西浦中岸18km付近 レベル2~3 悪臭無し



西浦中岸20.5km付近 レベル2~3 悪臭無し




西浦中岸30.75km付近 レベル2~3 悪臭無し

西浦アオコ発生・対策状況日誌

平成 年 7 月 22 日 (火)

様式



【1 監視パトロール状況】

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
西浦	左岸	13.00 k 90 m ~ 16.50 k 200 m	9:25	曇り	北北東	沖 0 ~ 5 m	3	無×	28.5° c	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	
-----	--

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

【4 特記事項】

--

※アオコのレベル




- レベル0:アオコの発生は確かめられない。
- レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
- レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。



※悪臭の凡例は以下のとおり

- 有○ : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。
- 有△ : 腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。


西浦左岸13.00km+90m付近 レベル3 悪臭無し



西浦アオコ発生・対策状況日誌

平成 26 年 7 月 16 日 (水)

様式



【1 監視パトロール状況】

所属: 土浦出張所

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考	
西浦	中岸	1.25 k ~ 2.00 k	m	11:30	晴	東南東	沖 2 ~ 10 m	2~3	無×	32.0℃	土浦港
		k ~ k	m				沖 ~ m				
		k ~ k	m				沖 ~ m				
		k ~ k	m				沖 ~ m				
		k ~ k	m				沖 ~ m				
		k ~ k	m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	実施

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

4 特記事項】

※アオコのレベル

レベル0: アオコの発生は確かめられない。
 レベル1: アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2: うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3: アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4: 膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5: 厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

アオコ量: 大

※悪臭の凡例は以下のとおり

有○ : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。
 有△ : 腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。





西浦中岸1.25km上 レベル2~3 悪臭無し



西浦中岸2km付近 レベル2~3 悪臭無し

平成26年 7月15日



北浦右岸 14.5km-50m

レベル: 3

悪臭: 無



北浦右岸 15.75km20m

レベル: 3

悪臭: 無

平成26年 7月15日



北浦右岸22.0km80m

レベル: 3

悪臭: 無

レベル:

悪臭:



西浦中岸1.25km上 レベル2~3 悪臭無し



西浦中岸23.5km付近 レベル2~3 悪臭無し



西浦中岸28km付近 レベル2~3 悪臭無し




西浦中岸31.9km付近 レベル2~3 悪臭無し

北浦アオコ発生・対策状況日誌

平成 26 年 7 月 14 日 (月)

様式



※悪臭の凡例は以下のとおり

有○：堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。
 有△：腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。
 無×：腐敗臭なし。

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うすうすらすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)アオコ量:大

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々バッチ状になっている。
 レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。
 レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。
 レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。

【1 監視パトロール状況】

機関名:

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
北浦	右岸	6.50 k 20 m ~ 6.50 k 70 m	10:00	晴れ	無風	沖 ~ 2 m	2	無×	28度	
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				
		k m ~ k m				沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	実施なし

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

【4 特記事項】

平成25年7月14日




北浦右岸6.5k+20 レベル2 悪臭無し



西浦アオコ発生・対策状況日誌

平成26年 7月14日 (月)

様式



【1 監視パトロール状況】

所属: 土浦出張所

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
西浦	中岸	1.25 k ~ 2.00 k	m	11:00	晴	南東	沖 2 ~ 10 m	2~3	無×	32.0°C
		k ~ k	m				沖 ~ m			
		k ~ k	m				沖 ~ m			
		k ~ k	m				沖 ~ m			
		k ~ k	m				沖 ~ m			
		k ~ k	m				沖 ~ m			

【2 対策状況】

対策を	実施

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)



※アオコのレベル

- レベル0:アオコの発生は確かめられない。
- レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)
- レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)
- レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。
- レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。
- レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。



※悪臭の凡例は以下のとおり

- 有○ : 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。
- 有△ : 腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。

4 特記事項】

特記事項欄は空欄です。



西浦中岸1.25km上 レベル2~3 悪臭無し




西浦中岸2.0km下流 レベル2~3 悪臭無し

西浦アオコ発生・対策状況日誌

平成 年 7 月 14 日 (月)

様式



【1 監視パトロール状況】

河川名	岸	キロ程	確認時間	天候	風向	堆積幅	レベル	悪臭	水温	備考
西浦	左岸	33.50 k ~ 33.75 k	m	9:55	曇り	南	沖 3 ~ 5 m	3	無×	28.5° c
西浦	中岸	36.00 k ~ 230 m ~ k	m	10:10	晴れ	南東	沖 3 ~ 4 m	4	無×	29.0° c
		k ~ m ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ m ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ m ~ k	m			沖 ~ m				
		k ~ m ~ k	m			沖 ~ m				

【2 対策状況】

対策を	
-----	--

【3 対策内容等】

対策内容	対策場所	対策前の状況	対策後の状況	備考(回収量等)

【4 特記事項】

--

※アオコのレベル

レベル0:アオコの発生は確かめられない。
 レベル1:アオコの発生が肉眼では確認できない。
 (ネットで引いたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

レベル2:うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
 (アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)

レベル3:アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。

レベル4:膜状にアオコが湖面を覆う。

レベル5:厚くマット状にアオコが湖面を覆う。

レベル6:アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽかったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。

アオコ量:大
↓



※悪臭の凡例は以下のとおり

有○: 堆積したアオコが腐り、腐敗臭がする。
 有△: 腐敗臭はするが、その区域で悪臭は発生していない。

西浦左岸33.50km+付近 レベル3 悪臭無し



西浦中岸36.00km付近 レベル4 悪臭無し



平成25年 7月3日



北浦右岸14.25km200m

レベル: 3

悪臭: 無



北浦右岸14.25km200m

レベル: 3

悪臭: 無



西浦右岸48.25km下 レベル3 悪臭無し



西浦中岸0.25km付近 レベル3~4 悪臭無し



西浦中岸1.25km 土浦港 レベル2~3 悪臭無し



西浦中岸30.75km上 レベル2~3 悪臭無し

西浦中岸36.75km付近 レベル3 悪臭無し



西浦中岸36.25km+200m坂井戸船溜まり内 レベル5 悪臭無し



西浦中岸36.00km+230m付近 レベル6 悪臭有り



西浦中岸34.75km+200m付近 レベル6 悪臭有り



西浦左岸34.00km+150m川島排水樋管前 レベル4 悪臭無し

